

Expediente 1/2017

AP-157-17
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 14 de julio de 2017, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Olmo (Ulmus sp) con nº de ID 13 situado en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo (AP-157-17)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Gravemente dañado por pudrición en una de las ramas principales, ataque de galeruca y termitas. Historial de numerosas ramas rota y codominancia en las segundas ramas. **ESTADO GENERAL:** Su estado general es desfoliado por ataque de galeruca. **OBSERVACIONES:** En este ejemplar se observa muy dañada una de las ramas principales, al suprimir ésta el árbol quedará desequilibrado y muy vulnerable. Ha sufrido rotura de varias ramas y, debido al ataque de galeruca y termitas, representa un grave peligro para la seguridad de los peatones".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	+qscvILbcAo5cHrEqDorVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	14/07/2017 11:21:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+qscvILbcAo5cHrEqDorVA==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO 157-17) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 07-07-17
2. **SITUACIÓN:** Calle Nuestro Padre Jesús Cautivo **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Ulmus sp.* **Nº ID:** 13
4. **P.C. (c.m):** 139 cm **ALTURA (m):** 11 **ALCORQUE (m):** cuadrado 1mx1m
5. **LATITUD DE ACERADO:** sobre acerado
6. **LESIONES GRAVES:** Gravemente dañado por pudrición en una de las ramas principales, ataque de galeruca y termitas. Historial de numerosas ramas rota y codominancia en las segundas ramas.
7. **ESTADO GENERAL:** Su estado general es desfoliado por ataque de galeruca.
8. **OBSERVACIONES:** En este ejemplar se observa muy dañada una de las ramas principales, al suprimir ésta el árbol quedará desequilibrado y muy vulnerable. Ha sufrido rotura de varias ramas y, debido al ataque de galeruca y termitas, representa un grave peligro para la seguridad de los peatones.
.
9. **FOTOGRAFÍAS:**









10. PLANO SITUACIÓN:

