

Adecantamiento de la glorieta y las isletas de tráfico situadas a la entrada del Polígono Store por la carretera de carmona



Como puede verse en la fotografía, tomada antes de la entrada en vigor de los nuevos contratos de conservación y mantenimiento de jardinería (octubre de 2012), el estado que presentaba la zona era muy deficiente. Resulta evidente el estado de deterioro de la glorieta de entrada al Polígono Store, con palmeras secas y faltas de poda, adelfas que invadían la calzada y abundancia de malas hierbas.


Los trabajos de restauración han consistido básicamente en las siguientes actuaciones:

- desbroce de malas hierbas y tratamiento herbicida
- apeo de la palmera que estaba seca
- poda de palmeras, yucas y adelfas
- aportación y nivelado de tierras en aquellos lugares donde ha sido necesario
- colocación de malla antihierba

- plantación de palmáceas y adelfas, y por último
- aportación de mármol de machaqueo de dos colores.

El importe de la actuación ha sido de 12.063,69 €.

Croquis de situación:



En las páginas siguientes se muestran fotografías que muestran el estado de la zona antes, durante y después de la ejecución de los trabajos.

Estado de la Glorieta antes de la actuación:





Fotografías durante la actuación:







Fotografías después de la actuación:



