

Expediente: 450/2019

AP-233-19 a AP-234-19
AP-233-19
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 7 de agosto de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Styphnolobium japonicum* con id nº 309, situado en la Calle Gerardo Diego (AP-233-2019). **LESIONES GRAVES:** Prácticamente muerto, sólo se detectan algunos brotes poco vigorosos que suponen un 1% respecto al total de la copa. Deterioro incipiente de la madera muerta (descortezamiento, cuerpos fructíferos, pudrición...). Afeción radicular. **ESTADO GENERAL:** Decrépito, en estado muy avanzado de decaimiento fisiológico. **OBSERVACIONES:** La fragilización y deterioro de la madera disfuncional implica el incremento de la probabilidad de fractura de ramas, fuste y debilitamiento del anclaje".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	d2t/Polo4fpj1NF7WmZmgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	08/08/2019 08:24:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/d2t/Polo4fpj1NF7WmZmgA==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (233/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 01/08/19
2. **SITUACIÓN:** Calle Gerardo Diego **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Styphnolobium japonicum* **N ° ID:** 309
4. **P.C. (cm):** 72 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Individual cuadrado 1m²
5. **LATITUD DE ACERADO:** En zona residencial
6. **LESIONES GRAVES:** Prácticamente muerto, sólo se detectan algunos brotes poco vigorosos que suponen un 1% respecto al total de la copa. Deterioro incipiente de la madera muerta (descortezamiento, cuerpos fructíferos, pudrición...). Afección radicular.
7. **ESTADO GENERAL:** Decrépito, en estado muy avanzado de decaimiento fisiológico.
8. **OBSERVACIONES:** La fragilización y deterioro de la madera disfuncional implica el incremento de la probabilidad de fractura de ramas, fuste y debilitamiento del anclaje.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





ISA Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla Fecha: 01/08/2019 Hora: 10:00h
 Dirección/localización árbol: Calle Gerardo Diego (Distrito Sur) ID. Árbol: 309 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol: Styphnolobium japonicum Perímetro: 72 cm Altura: 8 m Proyección copa diám.: 3m
 Asesor: Isabel García Ruiz Periodo de tiempo: 30min Herramientas utilizadas: Cinta métrica, martillo de goma y cámara

Evaluación de Diana

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana?	Es práctico restringir la zona?
		Diana dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1x altura	Diana dentro de 1,5x altura			
1	Personas (acerado)	X			2	No	No
2	Vehículos (aparcamiento en línea y calzada de un carril de circulación)	X			3	No	No
3							
4							

Factores de la Zona

Historial de fallos: Fractura de ramas sobre calzada y acerado Topografía: Plano Pte. % Orientación de la pte: _____
 Cambios en la zona: Ninguno Cambio de cota del suelo Limpieza Cambio de la hidrología del suelo Cortes de raíces Descripción: Canalizaciones subterráneas de servicios
 Condiciones suelo: Volumen limitado Encharcado Superficial Compactado Pavimento sobre raíces % Descripción: Alcorque cuadrado individual
 Dirección de los vientos dominantes: SW_NE Climatología: Vientos fuertes Hielo Nieve Lluvias fuertes Descripción: SW(feb-sep)_NE(oct-en)_Máx.feb-mar

Salud del árbol y perfil de la especie

Vigor: Bajo Normal Alto Follaje: Niguno (por estación) Ninguno (muerte) Normal _____ % Clorótico _____ % Necrótico _____ %
 Plagas y enfermedades: No se detectan Abiotico: Lesiones mecánicas
 Perfil de fallos por especie: Ramas Tronco Raíces Descripción: Chancros y desvitalizaciones por afecciones radiculares

Factores de carga

Exposición al viento: Protegida Parcial Total Túnel de viento Tamaño relativo de copa: Pequeño Medio Grande
 Densidad copa: Escasa Normal Densa Ramas interiores: Poca Normal Densa Trepadora/Muérdago/Musgo: No
 Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Ninguno

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

-- Copa y Ramas --			
Copa desequilibrada <input type="checkbox"/>	LCR <u>1</u> % (Porcentaje copa viva)	Grietas <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Ramas/ramillas muertas: <input checked="" type="checkbox"/> 98 % sobre total	Diámetro máximo <u>10</u> cm	Codominancia <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Ramas rotas/colgantes: <input type="checkbox"/>	Número _____ Diámetro máximo _____ cm	Uniones débiles <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Ramas con gran palanca: <input type="checkbox"/>		Fallos previos de ramas <input type="checkbox"/>	Ramas similares presentes <input type="checkbox"/>
Historial de Poda:		Corteza muerta/pérdida <input checked="" type="checkbox"/>	Chancro/agallas/nudos <input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza <input type="checkbox"/>	Aclareo <input type="checkbox"/>	Cuerpos fructíferos <input type="checkbox"/>	Duramen descompuesto <input checked="" type="checkbox"/>
Reducción <input type="checkbox"/>	Desmoche <input type="checkbox"/>	Crecimiento de respuesta <input type="checkbox"/>	Brotación epicórmica de escasa densidad y vigor
Cortes a ras <input type="checkbox"/>	Otros _____		
Principal (es) preocupación (es):	Copa seca		
Cargas sobre el defecto:	No aplica <input type="checkbox"/>	Menor <input type="checkbox"/>	Moderada <input checked="" type="checkbox"/>
Probabilidad de fallos:	Improbable <input type="checkbox"/>	Posible <input type="checkbox"/>	Probable <input checked="" type="checkbox"/>

-- Tronco --		-- Raíces y cuello radicular --	
Corteza muerta/perdida <input checked="" type="checkbox"/>	Color /textura anormal de corteza <input checked="" type="checkbox"/>	Cuello enterrado/no visible <input type="checkbox"/>	Profundidad _____ Estrangulamiento <input type="checkbox"/>
Troncos codominantes <input type="checkbox"/>	Corteza incluida <input type="checkbox"/>	Muerta <input checked="" type="checkbox"/>	Pudrición <input checked="" type="checkbox"/>
Albura dañada o con pudrición <input checked="" type="checkbox"/>	Chancro/agalla/nudos <input type="checkbox"/>	Cavidades <input type="checkbox"/>	Hongos/setas <input type="checkbox"/>
Daños por rayo <input type="checkbox"/>	Pudrición en duramen <input checked="" type="checkbox"/>	Grietas <input type="checkbox"/>	Exudaciones <input type="checkbox"/>
Cavidad/nido _____ % Perímetro _____ Profundidad _____	Cuerpos fructíferos/setas <input type="checkbox"/>	Levantamiento del plato radicular <input type="checkbox"/>	Debilidad de suelo <input type="checkbox"/>
Inclinación _____ ° Corregida? _____			
Espesor de la pared residual (t) _____ t/R _____ %			
Crecimiento de respuesta <u>No se aprecia madera activa y/o de reacción</u>			
Principal (es) preocupación (es):	Madera disfuncional a lo largo de todo el fuste		
Cargas en el defecto:	No aplica <input type="checkbox"/>	Menor <input type="checkbox"/>	Moderado <input checked="" type="checkbox"/>
Probabilidad de fallos:	Improbable <input type="checkbox"/>	Posible <input checked="" type="checkbox"/>	Probable <input type="checkbox"/>

