

Expediente 9/2019

AP-68-2019
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 30 de enero de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Catalpa bignonioides** con nº de ID 1.170 situado en la Calle Burdeos (AP-68-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Inclinado 30ºE, sobre aparcamiento. Tronco muy dañado desde la cruz principal hasta el suelo del alcorque, con abundante madera expuesta, necrótica y en degradación, y cavidad en la base. Insuficiente pared residual a lo largo del fuste para garantizar la integridad estructural. Previsible extensión de la afección y disfuncionalidad a nivel radicular. En copa, antiguos desgarros de ramas de escaso calibre. **ESTADO GENERAL:** Desestructurado y muy desvitalizado, prácticamente decrepito. **OBSERVACIONES:** Riesgo altamente elevado de fractura del fuste, especialmente a nivel del cuello radicular".*


Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	wwui+wk/NMBSM6vkmY03jg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	30/01/2019 14:24:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wwui+wk/NMBSM6vkmY03jg==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (68/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 28/01/19
2. **SITUACIÓN:** Calle Burdeos **DISTRITO:** Palmera-Bellavista
3. **ESPECIE:** *Catalpa bignonioides* **Nº ID:** 1170
4. **P.C. (cm):** 46 **ALTURA (m):** 4,5 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Sobre acerado
6. **LESIONES GRAVES:** Inclinado 30°E, sobre aparcamiento. Tronco muy dañado desde la cruz principal hasta el suelo del alcorque, con abundante madera expuesta, necrótica y en degradación, y cavidad en la base. Insuficiente pared residual a lo largo del fuste para garantizar la integridad estructural. Previsible extensión de la afección y disfuncionalidad a nivel radicular. En copa, antiguos desgarros de ramas de escaso calibre.
7. **ESTADO GENERAL:** Desestructurado y muy desvitalizado, prácticamente decrépito.
8. **OBSERVACIONES:** Riesgo altamente elevado de fractura del fuste, especialmente a nivel del cuello radicular.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

