

Expediente 9/2019

AP-187-2019
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 11 de junio de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Styphnolobium japonicum** con nº de ID 1.466 situado en la Calle París (AP-187-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Copa seca, sólo se observan algunos brotes activos poco vigorosos al nivel de la cruz principal. Descortezamiento y degradación de la madera muerta. Disfuncionalidad y debilidad mecánica. **ESTADO GENERAL:** Desde la perspectiva fisiológica se encuentra en decaimiento permanente, prácticamente decrepito. Desestructuración irreversible de copa al eliminar el eje principal muerto. **OBSERVACIONES:** Alta probabilidad de fractura de ramas secas y fuste".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Hb58HRshoSBe1jE9bp4CGw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Pablo Rodriguez Zulategui | Firmado | 12/06/2019 11:17:15 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Hb58HRshoSBe1jE9bp4CGw== | | |




FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (187/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 06/06/19
2. **SITUACIÓN:** Calle París
Palmera **DISTRITO:** Bellavista-
3. **ESPECIE:** *Styphnolobium japonicum* **Nº**
ID: 1466
4. **P.C. (cm):** 71 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Alcorque
individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Edificios de viviendas, zona de aparcamiento en línea y
calzada de un carril de circulación.
6. **LESIONES GRAVES:** Copa seca, sólo se observan algunos brotes activos poco
vigorosos al nivel de la cruz principal. Descortezamiento y degradación de la madera
muerta. Disfuncionalidad y debilidad mecánica
7. **ESTADO GENERAL:** Desde la perspectiva fisiológica se encuentra en decaimiento
permanente, prácticamente decrepito. Desestructuración irreversible de copa al eliminar
el eje principal muerto.
8. **OBSERVACIONES:** Alta probabilidad de fractura de ramas secas y fuste.
9. **FOTOGRAFÍAS:**






Vista de tronco y base



Vista de ramas secas



Detalle de chancros en fuste y copa

10. PLANO SITUACIÓN:

