

Expediente 1/2020

AP-12-2020  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 16 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

" Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Platanus hispanica, con nº de ID 757 situado en la Calle Madre de Cristo (AP-12-2020)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Fractura del tronco provocada por el empuje del viento sobre copa. El punto de fractura es una antigua herida a 80cm del suelo con madera expuesta y descomposición fúngica incipiente, donde la resistencia mecánica del fuste presentaba mayor debilidad. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar joven, ahilado, levemente inclinado sobre calzada, relativamente vigoroso y sin afecciones foliares significativas. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas. "

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	1/hbpQg2dCMil+Q126bP8A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	17/01/2020 13:50:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1/hbpQg2dCMil+Q126bP8A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1/hbpQg2dCMil+Q126bP8A==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (12/20) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 13/01/20
2. **SITUACIÓN:** Calle Madre de Cristo **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Platanus hispanica* **Nº ID:** 757
4. **P.C. (cm):** 29 **ALTURA (m):** 9 **ALCORQUE (m):** Alcorque corrido de terrizo
5. **LATITUD DE ACERADO:** En mediana de avenida, junto carril bici.
6. **LESIONES GRAVES:** Fractura del tronco provocada por el empuje del viento sobre copa. El punto de fractura es una antigua herida a 80cm del suelo con madera expuesta y descomposición fúngica incipiente, donde la resistencia mecánica del fuste presentaba mayor debilidad.
7. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar joven, ahilado, levemente inclinado sobre calzada, relativamente vigoroso y sin afecciones foliares significativas.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas.
9. **FOTOGRAFÍAS:**



**10. PLANO SITUACIÓN:**

