

Área de Transición Ecológica y Deportes

Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 101/2020

AP-90-2020 ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de marzo de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Brachychiton populneus con id nº 29, situado en la Ronda de los Tejares, (AP-90-2020). LESIONES GRAVES: Ápices de ejes tendentes a la horizontalidad. Concentración de carga foliar en extremos horizontalizados. ESTADO GENERAL: El estado general, asociado al vigor, es normal. Estructura aparentemente estable y estado fisiológico adecuado. OBSERVACIONES: La posición de éste ejemplar interfiere de manera insalvable con las tareas propias de obra de grandes dimensiones proyectada para la introducción de un nuevo colector por parte de Emasesa. Impide además el giro de camiones de gran tonelaje. Se solicita la tala del ejemplar, por los anteriores criterios de gestión. Se deberá cumplir con el Art. 9.3.11 del Título IX del vigente PGOU, que recoge las "Normas generales de protección de la vegetación", donde se establece la reposición de cinco árboles por cada uno de los eliminados en zona de dominio público.".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 54 73232 Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	jLRqUhUwygWVdPYjPLRlcQ==	Estado	Fecha y hora					
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	13/03/2020 11:54:09					
Observaciones		Página	1/1					
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jLRqUhUwygWVdPYjPLRlcQ==							





SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-90-20) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 3 de marzo de 2020

2. SITUACIÓN: Ronda de los Tejares.

3. Distrito: Triana

4. ESPECIE: Brachychiton populneus.

P.C. (c.m): 127
 ALTURA (m): 9

7. ALCORQUE (m): 1 x 1.

8. LATITUD DE ACERADO(m): -

9. LESIONES GRAVES:

Ápices de ejes tendentes a la horizontalidad.

Concentración de carga foliar en extremos horizontalizados.

10. ESTADO GENERAL:

 El estado general, asociado al vigor, es normal. Estructura aparentemente estable y estado fisiológico adecuado.

11. OBSERVACIONES:

- La posición de éste ejemplar interfiere de manera insalvable con las tareas propias de obra de grandes dimensiones proyectada para la introducción de un nuevo colector por parte de Emasesa.
- Impide además el giro de camiones de gran tonelaje.
- Se solicita la tala del ejemplar, por los anteriores criterios de gestión.
- Se deberá cumplir con el Art. 9.3.11 del Título IX del vigente PGOU, que recoge las "Normas generales de protección de la vegetación", donde se establece la reposición de cinco árboles por cada uno de los eliminados en zona de dominio público.



12. FOTOGRAFÍAS:



Ávda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 547 32 32 Telefax 95 547 32 42 www.parquesyjardines.sevilla.org






Ávda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 547 32 32 Telefax 95 547 32 42 www.parquesyjardines.sevilla.org



13. PLANO DE SITUACIÓN:



Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado Fecha: 3-mar-2020 Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines Dirección/localización árbol: Ronda de los Tejares ID. Árbol: <u>29</u> Hoja <u>1</u> de <u>2</u> Especie de árbol : Brachychiton populneus Perímetro: 127 Altura (m): 9 Proyección copa diám. (m): Asesor: Ute arbolado y jardineria sector norte de Sevilla Periodo de tiempo: 30 Herramientas utilizadas: Cámara Fotográfica, tablet, cinta métrica, martillo teflón, Arbomap Evaluación de Diana Zona de Diana Tasa de Diana Es práctico restri Ocupación 1.Rara Descripción de Diana 2.Ocasional Š 3.Frecuente 4.Constante Peatones 1 Nο Vehículos (aparcados) 2 No 3 4 **Topografía:** Plano X Pte. % Orientación de la pte: Historial de fallos: Cambios en la zona: Ninguno X Cambio cota del suelo Limpieza Cambio de hidrología del suelo Cortes de raíces Descripción: Condiciones suelo: Volumen limitado Encharcado Superficial X Compactado X Pavimento sobre raíces X 90 % Descripción Acerado y asfalto Dirección de los vientos dominantes: O-SO Climatología: Vientos fuertes X Hielo Nieve Lluvias fuertes Descripción Salud del árbol y perfil de la especie Vigor: Bajo Normal X Alto Follaje: Niguno (por estación) Ninguno (muerte) Normal 90 % Clorótico 10 % Necrótico Plagas y enfermedades: No se detectan Abiótico: Suelo compactado que favorece la anoxia radicular. Perfil de fallos por especie Ramas X Tronco X Raíces Descripción Rotura de ejes epicórmicos horizontalizados Factores de carga Protegida Parcial X Total Tamaño relativo de copa: Pequeño Medio X Grande Exposición al viento: Túnel de viento Densidad copa: Escasa Normal X Densa Ramas interiores: Poca Normal X Densa Trepadora/Muérdago/Musgo: Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo -- Copa y Ramas --LCR___ Grietas Copa deseguilibrada Daños por rayos % (Porcentaje copa viva) Ramas/ramillas muertas: 10 % sobre total Diámetro máximo 4 Codominancia Corteza incluida _____ Cavidades/nidos _____ % Perímetro Ramas rotas/colgantes: Número _____ Diámetro máximo ____ Uniones débiles X Ramas sobre extendidas: X Fallos previos de ramas Ramas similares presentes Cáncer/agallas/nudos Albura dañada/descompuesta Corteza muerta/pérdida Historial de Poda: Duramen descompuesto Limpieza Aclareo Refaldado Cuerpos fructíferos Desmoche Cola de León Reducción Crecimiento de respuesta Cortes a ras Otros Principal (es) preocupación (es): Rotura de estructuras secas y debilitadas Moderada X Significativa Cargas adicionales: Improbable Posible X Inminente Probable Probabilidad de fallos: -- Tronco ---- Raíces y cuello radicular --X Profundidad Color /textura anormal de corteza Cuello enterrado/no visible Estrangulamiento Corteza muerta/perdida Muerta Degradado Troncos codominantes Corteza incluida Hongos/setas Exudaciones Cavidades _______ % Perímetro Profundidad de la cavidad Albura dañada/descompuesta Cáncer/agalla/nudos Rezuman savia Daños por rayo Duramen descompuesto Cuerpos fructíferos/setas Grietas Cortes/raíces dañadas Distancia al tronco Cavidad/nido _____ % Perímetro Profundidad _____ Conicidad atípica ____ Levantamiento del plato radicular Debilidad de suelo Inclinación ______º Corregida? _ Espesor de la pared residual (t) Crecimiento de respuesta Crecimiento de respuesta Principal (es) preocupación (es): Sin preocupaciones significativas Principal (es) preocupación (es): Sin preocupaciones significativas Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderado Cargas adicionales: Ninguna Menor Moderado Probabilidad de fallos Probabilidad de fallos Posible Improbable x Posible Probable Inminente Improbable x

	Categorización del riesgo																															
problema	oblema la (cm)			caída a		- I					Fa	illo				oilida acto		Fal	lo e l		cto	Co	nsec	uenc	ias	ión del						
Número de pr	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada	Distancia de diana (m)	Número de D	Protección de diana	Improbable	Posible	Probable	Inminente	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	Muy Probable	Insignificante	Menor	Significante	Severo	Categorización riesgo (Manta 2)									
1	1 RAMAS ROTURA DE EJES EPICÓRMICOS HORIZONTALIZADOS											15	5 9	1	NO	O	X	O	O	O	Χ	O	O	Χ	O	O	O	O	O	O	Χ	BAJO
'					.5	15	10	10	15	,5	,5		9	2	NO	O	Χ	O	O	O	O	Χ	O	Χ	0	O	0	O	O	Χ	O	BAJO
	TRONGO	SIN PREOCUPACIONES SIGNIFICATIVAS					127		1	NO	X	O	O	O	O	Χ	O	O	Χ	O	O	O	O	O	O	Χ	BAJO					
'	1 TRONCO						127	9	2	NO	X	O	O	O	O	O	Χ	O	Χ	O	O	O	O	O	Χ	O	BAJO					
	OUT LOOP IT	SIN PREOCUPACIONES	122	0	1	NO	Χ	O	O	O	O	Χ	O	O	Χ	O	O	O	O	O	O	Χ	BAJO									
I CUELLO/RAIZ	CUELLO/RAÍZ	SIGNIFICATIVAS	SIGNIFICATIVAS 133 9 2	133	133 9 2	9	NO	X	O	O	O	O	O	Χ	O	Χ	O	O	O	O	O	Χ	O	BAJO								

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana										
Propaniidad de iailo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto							
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable							
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable							
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable							
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable							

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

	Consecuencias del fallo								
Probabilidad de fallo e impacto	Insignificante	Menor	Significante	Severo					
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo					
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto					
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado					
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo					

Notas, explicaciones, descripciones:

Se observan algunos ejes cuyos ápices tienden a la horizontalidad. Concentrándose además la carga follar en su extremo. Sin mayores defectos.

Propuestas y/o consejos

Por cuestiones de gestión (obra del nuevo colector y Corredor Verde de Emassea), se propone el apeo del ejemplar.

Riesgo res
La obra proyectada conlieva medidas compensatorias de reposición de ejemplares según PGOU, puesto que los ejemplares a talar son plenamente

Riesgo res

funcionales. Y su apeo no está justificado por causas relacionadas con el riesgo asociado al árbol.	Riesgo residual
<u> </u>	Riesgo residual
Valoración general de riesgo del árbol Bajo X Moderado Alto Extremo Prioridad de trabajo	1 2 X 3 4
Valoración de riesgo residual Bajo X Moderado Alto Extremo Intervalo de inspección recomenda	ada:
Datos: Final X Preliminar Necesita asesoramiento avanzado: X No Si Tipo y razón:	
Limitaciones de la Inspección: Y Miseuse Misibilidad Laure Transderra Cuello de raiz enterrado	Descripción

ıs fichi a es una adaptacción del formulario del mitrodo BMP de la ISA Página 2 de 2