

**Expediente: 3/2025**

AP-544-2025  
MSB

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Jacaranda mimosifolia* con ID 27956, situado en la calle El Mirador (AP-544-2025)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Árbol seco. Se informa de que se ha procedido sin autorización previa al apeo de un ejemplar maduro de Jacaranda mimosifolia, situado *en* la C/ El Mirador, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que, en el momento del apeo, se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por debilitamiento mecánico y pérdida de resistencia estructural de la madera.

**ESTADO GENERAL:** Ejemplar copado de vivero, cuyo eje principal está acompañado por suplementos ortótropos que parten de la cruz. Se observa en la horquilla con madera incluida (foto abajo), formada por dos suplementos (uno dominante, otro acompañante). Antecedentes de podas de desmoeche, visible en la configuración de la copa: multitud de suplementos ortótropos en altura que se comportan como ejes jóvenes, sin llegar a definirla. Estos suplementos son más propensos a generar mayor tensión mecánica a lo largo del fuste, provocando potencial riesgo de fracturación longitudinal.

**OBSERVACIONES:** Se estima que la desecación puede tener origen hipogeo, por exposición a factores abióticos propios del entorno urbano: alcorque de pequeñas dimensiones, realización de obras en el entorno y/o anoxia radicular por compactación del suelo; quedando, por tanto, la parte epigea decaída fisiológicamente.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232

| Código Seguro De Verificación | ncVn844eJ+oaPZKSVTw==   | Estado  | Fecha y hora        |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por                   | Maria Luisa Iglesias de la Cueva  | Firmado | 05/11/2025 10:25:59 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ncVn844eJ+oaPZKSVTw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ncVn844eJ+oaPZKSVTw==</a> |         |                     |





AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.  
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines  
Servicio de Parques y Jardines

## FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP544/25) PARTE 1<sup>a</sup>

ID: 27956

Código Apeo:

UBICACIÓN: C/ El Mirador

Árbol: *Jacaranda mimosifolia*

MOTIVO DEL APEO: árbol seco

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Jacaranda mimosifolia*, situado en la C/ El Mirador, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que, en el momento del apeo, se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por debilitamiento mecánico y pérdida de resistencia estructural de la madera.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 27 de octubre de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.  
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines  
Servicio de Parques y Jardines

**FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP544/25) PARTE 2<sup>a</sup>**

**MOTIVO DEL APEO:** árbol seco

**1. FECHA:** 21/10/2025

**2. SITUACIÓN:** C/ El Mirador

**DISTRITO:** San Pablo-Santa Justa

**3. ESPECIE:** *Jacaranda mimosifolia*

**Nº ID:** 27956

**4. P.C. (cm):** 68 **ALTURA (m):** 9,5

**ALCORQUE (m):** Individual

**5. LATITUD DE ACERADO:** Ubicado en plaza peatonal, con zona de juegos infantiles en las proximidades. Calle de un solo sentido, conectando con Avenida Kansas City. Acerado de 3 m de ancho aprox., con dos zonas de estacionamiento, una en cordón y otra en batería. Delimitada por bloque de viviendas y edificios comerciales. Alcorque en el borde del acerado con la zona de estacionamiento.

**6. LESIONES GRAVES:** 100% madera muerta. Descortezamiento en fuste y ramas. Alta probabilidad de fractura de ramas y/o vuelco del árbol debido al consiguiente debilitamiento mecánico y pudrición de los tejidos funcionales.

**7. ESTADO GENERAL:** Ejemplar copado de vivero, cuyo eje principal está acompañado por suplentes ortótropos que parten de la cruz. Se observa en la horquilla con madera incluida (foto abajo), formada por dos suplentes (uno dominante, otro acompañante). Antecedentes de podas de desmoche, visible en la configuración de la copa: multitud de suplentes ortótropos en altura que se comportan como ejes jóvenes, sin llegar a definirla. Estos suplentes son más propensos a generar mayor tensión mecánica a lo largo del fuste, provocando potencial riesgo de fracturación longitudinal.

**8. OBSERVACIONES:** Se estima que la desecación puede tener origen hipogeo, por exposición a factores abióticos propios del entorno urbano: alcorque de pequeñas dimensiones, realización de obras en el entorno y/o anoxia radicular por compactación del suelo; quedando, por tanto, la parte epigea decaída fisiológicamente.



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.  
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines  
Servicio de Parques y Jardines

## 9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: vista ejemplar completo (arriba izq.); vista detalle podas anteriores (arriba der.); vista detalle madera incluida en inserción de ejes (abajo).

## 10. PLANO SITUACIÓN:

