




FACHADA PRINCIPAL




FACHADA LATERAL IZQUIERDA



ALZADO POSTERIOR




FACHADA LATERAL DERECHA




PLANTA BAJA


ACTUACIONES DE SUSTITUCION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO




SECCION 4-4



SECCION 2-2



SECCION 3-3



SECCION 1-1



VISTA DEL PARQUE DESDE HUECO DEL EDIFICIO

ACTUACIONES PREVISTAS

1. SUSTITUCION DE FORJADOS DE TECHO DE PLANTA BAJA
2. SUSTITUCION DE SOLERAS DE PLANTA BAJA
3. SUSTITUCION DE ACERADO PERIMETRAL POR SOLERA DE 1,5 M
4. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS CON MANTENIMIENTO DE CERCAS ORIGINALS
5. SUSTITUCION DE CUBIERTAS CON RECUPERACION DE TEJA ACTUAL
6. REPARACION DE GRETA EN MUROS
7. REPARACION DE HUMEDADES EN MUROS
8. REPARACION DE CORNISAS Y MOLDURAS EN TODO EL EDIFICIO
9. SUSTITUCION DE CUBIERTAS TRANSITABLES
10. SUSTITUCION DE RED COMPLETA DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES CON PREVISON DE ACOMENTIDAS DE FUTURA RED DE RESIDUALES



DETALLE DE ESTADO ACTUAL DE TORRECON




IMAGEN ACTUAL DEL PABELLON DE INGRESO DE LA PRISION