Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 325/2026
AP-624-2026 a AP-631-2026
AP-631-2026
CAF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Styphnolobium japonicum* con ID nº 3098, situado en el Parque de María Luisa (AP-631-2026),** en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER**:

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Styphnolobium japonicum* con ID nº 3098, situado en el Parque de María Luisa (AP-631-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Criterios de gestión. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Styphnolobium japonicum con ID 3098, situado en el Parque de María Luisa, perteneciente al distrito Sur. El ejemplar presenta dos ejes principales codominantes, con inserciones en forma de V y aparente presencia de corteza incluida, ambos sometidos a reducciones apicales mediante intervenciones de poda anteriores. Estas actuaciones han alterado la arquitectura de la copa, actualmente constituida principalmente por brotes jóvenes distribuidos a lo largo de ambos ejes. Asimismo, se observan descortezamientos y grietas en la madera, especialmente en la cara oeste, así como engrosamientos en la zona de inserción de los ejes, alteraciones que condicionan la configuración estructural del ejemplar. No se considera viable para el ejemplar a consolidación de una estructura de copa funcional a medio plazo. Además, el balance entre los costes asociados a su conservación y los beneficios ecosistémicos que aporta resulta desfavorable. Por ello, se propone su apeo y posterior sustitución por un ejemplar de características adecuadas, garantizando la continuidad de las funciones ambientales y paisajísticas del entorno.

ESTADO GENERAL: El árbol presenta una edad relativa adulta, disponiéndose como primer ejemplar de la alineación. La copa, levemente realzada, se compone principalmente por brotes desarrollados a lo largo de ambos ejes, conformando una estructura aérea de crecimiento relativamente joven. Estos brotes todavía no han conformado una estructura de copa estable.

OBSERVACIONES: Estas actuaciones se enmarcan en un programa de renovación paulatino con el objetivo de mejorar el estado de conservación del arbolado del Parque María Luisa, por lo que se contempla la reposición del ejemplar por otro de características adecuadas, con el objetivo de restituir las funciones ambientales y paisajísticas de la zona.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	PBHe++v+P1dbF7WZ37TiKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	06/11/2026 10:47:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PBHe++v+P1dbF7WZ37TiKw==		

Área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-631-2026). PARTE 1.

MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

ID: 3098
Código: AP-631-2026
Árbol: *Styphnolobium japonicum*
Ubicación: Parque de María Luisa (Distrito Sur)

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Styphnolobium japonicum* con ID 3098, situado en el Parque de María Luisa, perteneciente al distrito Sur.

El ejemplar presenta dos ejes principales codominantes, con inserciones en forma de V y aparente presencia de corteza incluida, ambos sometidos a reducciones apicales mediante intervenciones de poda anteriores. Estas actuaciones han alterado la arquitectura de la copa, actualmente constituida principalmente por brotes jóvenes distribuidos a lo largo de ambos ejes. Asimismo, se observan descortezamientos y grietas en la madera, especialmente en la cara oeste, así como engrosamientos en la zona de inserción de los ejes, alteraciones que condicionan la configuración estructural del ejemplar. No se considera viable para el ejemplar la consolidación de una estructura de copa funcional a medio plazo. Además, el balance entre los costes asociados a su conservación y los beneficios ecosistémicos que aporta resulta desfavorable. Por ello, se propone su apeo y posterior sustitución por un ejemplar de características adecuadas, garantizando la continuidad de las funciones ambientales y paisajísticas del entorno.

Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 26 de octubre de 2026

Fdo.

Jefe de Sección de Medios Propios
Ayuntamiento de Sevilla

Área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-631-2026). PARTE 2.
MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

1. **FECHA:** 26 de octubre de 2026

2. **SITUACIÓN:** Parque de María Luisa

3. **DISTRITO:** Sur

4. **ESPECIE:** *Styphnolobium japonicum* **ID:** 3098

5. **P.C. (c.m):** 46

6. **ALTURA (m):** 7

7. **ALCORQUE (m):** Localizado en parterre lineal de alineación principal con setos perimetrales.

8. **LATITUD DE ACERADO**: Forma parte de la composición arbórea principal de la avenida de Pizarro, junto a caminos destinados al tránsito peatonal y rodado.

9. **LESIONES GRAVES:** El ejemplar presenta dos ejes principales codominantes, con inserciones en V, con aparente corteza incluida, ambos sometidos a reducciones apicales como consecuencia de intervenciones de poda anteriores, produciendo alteraciones en la composición de la copa y generando una desestructuración de la misma. Destaca la presencia de descortezamientos y agrietamientos en la madera de los ejes principales, especialmente en la cara oeste, así como engrosamientos bajo la zona de inserción de los ejes.

10. **ESTADO GENERAL:** El árbol presenta una edad relativa adulta, disponiéndose como primer ejemplar de la alineación. La copa, levemente realzada, se compone principalmente por brotes desarrollados a lo largo de ambos ejes, conformando una estructura aérea de crecimiento relativamente joven. Estos brotes todavía no han conformado una estructura de copa estable.

11. **OBSERVACIONES:** Estas actuaciones se enmarcan en un programa de renovación paulatino con el objetivo de mejorar el estado de conservación del arbolado del Parque María Luisa, por lo que se contempla la reposición del ejemplar por otro de características adecuadas, con el objetivo de restituir las funciones ambientales y paisajísticas de la zona.

12. FOTOGRAFÍAS:









Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

13. PLANO SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL EJEMPLAR:



Localización del ejemplar de interés.