

Expediente 70/2021

AP-475-2021
AAP

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 10 de noviembre de 2021, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' con nº de ID 30.060 situado en la calle Laminadora (AP-475-2021), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Colapso del árbol completo. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge', situado en la calle Laminadora, debido al vuelco rotacional del árbol completo sobre acerado y franja de aparcamiento en la madrugada del 30 de octubre, durante temporal de viento y lluvia. Tras la exposición de la zona hipogea, se aprecia el insuficiente desarrollo del sistema radicular, la pudrición de las escasas raíces leñosas, y la saturación del suelo del alcorque, con un drenaje deficiente. Antes del fallo, el ejemplar se encontraba incipientemente desvitalizado y mostraba los defectos y debilidades características de la especie, esto es, reducido vigor, desecación de ejes y ramas distales e interiores, codominancia en copa, corteza incluida y descortezados en fuste. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto incipientemente desvitalizado, 20% de ramas secas, necrosis y disfuncionalidad progresiva de tejidos vasculares. **OBSERVACIONES:** Se registran numerosos antecedentes de fallo de ejemplares de esta variedad 'Casque Rouge' en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de desarrollo, debido a debilidades fisiológicas y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas en la especie (tres o más ejes principales codominantes con tendencia al desarrollo de corteza incluida y al ahilamiento, pudriciones frecuentes de la madera que presenta escasa capacidad de compartimentación, insuficiente fortalecimiento mecánico a nivel radicular...), agravadas por los factores abióticos urbanos (compactación, drenaje, pavimento sobre raíces,...) por lo que no se recomienda su reposición en alineaciones viarias."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	2XzdKFUBhQEo982BgzpTHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	10/11/2021 12:16:40
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2XzdKFUBhQEo982BgzpTHw==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (475/21) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo

1. **FECHA:** 02/11/21
2. **SITUACIÓN:** Calle Laminadora **DISTRITO:** Cerro Amate
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* 'Casque Rouge' **Nº ID:** 30060
4. **P.C. (cm):** 81 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Polígono industrial con franja de aparcamiento en línea.
6. **LESIONES GRAVES:** Vuelco del árbol completo sobre acerado y franja de aparcamiento, sin producir daños materiales, en la madrugada del 30 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos por lluvias y fuertes vientos. El fallo se produce por saturación del suelo del alcorque y debilidad mecánica del anclaje radicular. Tras la exposición de la zona enterrada se observa la carencia significativa de desarrollo del arraigo, con carencia de raíces leñosas de relevancia estructural y pudrición del fuste bajo el cuello del tronco.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto incipientemente desvitalizado, 20% de ramas secas, necrosis y disfuncionalidad progresiva de tejidos vasculares.
8. **OBSERVACIONES:** Se registran numerosos antecedentes de fallo de ejemplares de esta variedad 'Casque Rouge' en ambientes urbanos al alcanzar la etapa adulta de desarrollo, debido a debilidades fisiológicas y mecánicas intrínsecas a las alteraciones morfológicas inducidas en la especie (tres o más ejes principales codominantes con tendencia al desarrollo de corteza incluida y al ahilamiento, pudriciones frecuentes de la madera que presenta escasa capacidad de compartimentación, insuficiente fortalecimiento mecánico a nivel radicular...), agravadas por los factores abióticos urbanos (compactación, drenaje, pavimento sobre raíces,...) por lo que no se recomienda su reposición en alineaciones viarias
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:

