NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 191/2025
AP-813-2025 a AP-817-2025
AP-817-2025
CAF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Ulmus pumila* con ID nº 11992, situado en la Avenida de La Aeronáutica (AP-817-2025),** en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER**:

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Ulmus pumila* con ID nº 11992, situado en la Avenida de La Aeronáutica (AP-817-2025).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Árbol decrépito. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Ulmus pumila situado en la mediana de la Avenida de La Aeronáutica, perteneciente al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Se trata de un ejemplar situado en la mediana, el cual se encuentra en estado de regresión. Presenta un 40%, aproximadamente, de ramas secas y varios huecos en ramas principales. Se solicita su apeo, ya que supone asumir un cierto riesgo por posible fallo de alguna de sus partes, sin que sea posible otra acción o intervención viable para revertir dicha situación y que se va a ir haciendo más desfavorable con el paso del tiempo. Posibilidad de daños e inexistencia de posibles medidas correctoras.

ESTADO GENERAL: Decrépito.

OBSERVACIONES: Se trata de un ejemplar situado en la mediana, el cual se encuentra en estado de regresión. Presenta un 40%, aproximadamente, de ramas secas y varios huecos en ramas principales.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	xY7ikpghV5vWMr6AB6rS8Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	18/08/2025 17:07:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/xY7ikpghV5vWMr6AB6rS8Q==		

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-817-25) PARTE 1ª

Código ID: 11992

AP-817-25

UBICACIÓN: AVENIDA LA AERONÁUTICA

MOTIVO DEL APEO: ÁRBOL DECRÉPITO

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización, para proceder al apeo de un ejemplar de *Ulmus pumila*, situado la mediana de la Avenida de la Aeronáutica, perteneciente al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Se trata de un ejemplar situado en la mediana, el cual se encuentra en estado de regresión. Presenta un 40%, aproximadamente, de ramas secas y varios huecos en ramas principales.

Se solicita su apeo, ya que supone asumir un cierto riesgo por posible fallo de alguna de sus partes, sin que sea posible otra acción o intervención viable para revertir dicha situación y que se va a ir haciendo más desfavorable con el paso del tiempo.

Dada la posibilidad de daños y ante la inexistencia de posibles medidas correctoras, se justifica la presente solicitud de autorización del apeo del ejemplar.

Se solicita, por tanto, autorización para proceder a su apeo en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005.

Se aportan fotografía y plano de situación.

Sevilla a 12 de agosto de 2025

Irene Cabezuelo Rangel

lantania
CIF: A37268116

SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-817-25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: ÁRBOL DECRÉPITO

1. **FECHA:** 12 de agosto de 2025.
2. **SITUACIÓN:** Avenida la Aeronáutica
3. **DISTRITO**: Este-Alcosa-Torreblanca.
4. **ESPECIE:** *Ulmus pumila*
5. **P.C. (c.m):** 173
6. **ALTURA (m):** 8
7. **ALCORQUE (m):** Terrizo.
8. **LATITUD DE ACERADO(m):**
9. **LESIONES GRAVES**:

   Fisuras/grietas en ejes principales, alto porcentaje de ramas secas

10. **ESTADO GENERAL:**

    Decrépito.

11. **OBSERVACIONES:**

    Se trata de un ejemplar situado en la mediana, el cual se encuentra en estado de regresión. Presenta un 40%, aproximadamente, de ramas secas y varios huecos en ramas principales.

12. FOTOGRAFÍAS:

Visión general del árbol:

13. PLANO DE SITUACIÓN: