NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 3/2025
AP-468-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 16 de mayo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de ***un ejemplar de Styphnolobium japonicum con ID 104558, situado en la Calle La Malagueña (AP-468-2025),*** *que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:* ***MOTIVO DEL APEO:*** *Árbol decrépito. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Styphnolobium japonicum, situado en la Calle La Malagueña, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la necrosis de prácticamente la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra en regresión terminal, con un 20% de copa viva, respecto el volumen original, y con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por degradación, desde la perspectiva mecánica, y pérdida de resistencia estructural de la madera. El árbol presentaba descortezamientos y grietas en las horquillas de ramas primarias y secundarias que provocaban un debilitamiento irrevocable de las estructuras de la copa.* ***ESTADO GENERAL:*** *Árbol maduro, con porte alterado desde vivero y tras las podas de apantallado y refaldado excesivo, esto ha provocado una desestructuración de la copa y la elevación del centro de gravedad de la misma, alterando el comportamiento general del árbol a nivel fisiológico y mecánico.* ***OBSERVACIONES:*** *Se estima que el origen del declive terminal del ejemplar se ha debido a afecciones radiculares propiciadas por factores abióticos perjudiciales para el óptimo desarrollo del árbol, característicos del entorno urbano viario (compactación en superficie y capa de arcilla expansiva deshidratada en profundidad, albero y pavimento sobre raíces, mal drenaje y cortes por canalizaciones subterráneas de servicios y reacondicionamiento de acerado)".*

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	DrnZ+B0poLqRlZBb5oRSfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	20/05/2025 11:20:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DrnZ+B0poLqRlZBb5oRSfg==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP468/25) PARTE 1ª

ID: 104558
Código Apeo: AP468/25
UBICACIÓN: La Malagueña
Árbol: *Styphnolobium japonicum*
MOTIVO DEL APEO: Árbol decrépito

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Styphnolobium japonicum*, situado en la Calle La Malagueña, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la necrosis de prácticamente la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra en regresión terminal, con un 20% de copa viva, respecto el volumen original, y con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por degradación, desde la perspectiva mecánica, y pérdida de resistencia estructural de la madera. El árbol presentaba descortezamientos y grietas en las horquillas de ramas primarias y secundarias que provocaban un debilitamiento irrevocable de las estructuras de la copa.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 06 de mayo de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: José Mario Rodríguez García

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:36
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP468/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Árbol decrépito

1. **FECHA:** 30/04/25
2. **SITUACIÓN:** La Malagueña **DISTRITO:** San Pablo-Santa Justa
3. **ESPECIE:** *Styphnolobium japonicum* **Nº ID:** 104558
4. **P.C. (cm):** 67 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Parterre individual vallado
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado de 6m de ancho**.** Acceso a viviendas. Estacionamiento en línea de alta ocupación. Un carril de circulación por sentido, con alta densidad de tráfico rodado.
6. **LESIONES GRAVES:** 80% madera muerta en descomposición. Descortezados a lo largo del fuste y ejes principales. Grietas en las inserciones de primarias y secundarias remanentes, con extensión por el plano central de las ramas portantes. Centro de cargas elevado, derivado de las sucesivas podas de refaldado, esto ha inducido el desarrollo ahilado, favorecido por la escasa exposición lumínica. Tras la muerte del ejemplar, existe una alta probabilidad de fractura de ramas y/o vuelco del árbol completo debido al consiguiente debilitamiento mecánico y pudrición de los tejidos disfuncionales.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte alterado desde vivero y tras las podas de apantallado y refaldado excesivo, esto ha provocado una desestructuración de la copa y la elevación del centro de gravedad de la misma, alterando el comportamiento general del árbol a nivel físiológico y mecánico.
8. **OBSERVACIONES:** Se estima que el origen del declive terminal del ejemplar se ha debido a afecciones radiculares propiciadas por factores abióticos perjudiciales para el óptimo desarrollo del árbol, característicos del entorno

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:36
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==		

urbano viario (compactación en superficie y capa de arcilla expansiva deshidratada en profundidad, albero y pavimento sobre raíces, mal drenaje y cortes por canalizaciones subterráneas de servicios y reacondicionamiento de acerado)."

9. FOTOGRAFÍAS:



Código Seguro De Verificación	gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:36
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==		

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:36
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gFPMbmpZHq8oGjR0eVKL8g==		