Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 1/2026
AP-661-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Firmiana simplex* con ID 776, situado en el Distrito Cerro-Amate, en Hytasa (AP-661-2026),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar *Firmiana simplex* con ID 776, situado en el Distrito Cerro-Amate, en Hytasa, debido a situación de inviable tras incidencia por golpe de vehículo pesado. Al producirse el choche se produce un incremento significativo de la inclinación +1,24º (de 24,60º a 25,84º), con grietas visibles en la base del pie y probable riesgo de fallo en contexto de precipitaciones por acumulación de peso por agua en copa. En copa comenzó a manifestar síntomas de desvitalización por lesiones en el cambium vascular. Se apea por riesgo de vuelco en inmediaciones del viario y de parada de autobús.

ESTADO GENERAL: Copa desvitalizada. 2026: 24,60° de inclinación antes del golpe. Se mantiene la copa compactada y clara, con toda la carga concentrada en los extremos distales y a favor de la inclinación. Tras la incidencia comienza un declive progresivo de la copa tras la incidencia por posible rotura de fibras vasculares.

OBSERVACIONES: Antecedentes de incidencias similares por golpes de vehículos en la misma unidad de gestión.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	5RttfFEa2PWX5Hgir0uyrA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	16/11/2026 08:52:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5RttfFEa2PWX5Hgir0uyrA==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP661/26) PARTE 1ª

ID: 776
Código Apeo: AP661/26
UBICACIÓN: Hytasa
Árbol: *Firmiana simplex*
MOTIVO DEL APEO: riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Firmiana simplex*, situado en Hytasa, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a situación de inviable tras incidencia por golpe de vehículo pesado. Al producirse el choche se produce un incremento significativo de la inclinación +1,24° (de 24,60° a 25,84°), con grietas visibles en la base del pie y probable riesgo de fallo en contexto de precipitaciones por acumulación de peso por agua en copa. En copa comenzó a manifestar síntomas de desvitalización por lesiones en el cambium vascular. Se apea por riesgo de vuelco en inmediaciones del viario y de parada de autobús.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 5 de noviembre de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP661/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 05/11/2026
2. **SITUACIÓN:** Hytasa **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** *Firmiana simplex* **Nº ID:** 776
4. **P.C. (cm):** 73
5. **ALTURA (m):** 8,5 **ALCORQUE (m):** individual
6. **LATITUD DE ACERADO:** Alineación en avenida, alcorques paralelos a la calzada, próximo a parada de Tussam.
7. **LESIONES GRAVES:** Revisión tras incidencia provocada por impacto de vehículo pesado. Se detecta una grieta en tracción en tronco de la base, de 87 cm de longitud ascendente. La inclinación actual es de 25,84°, produciéndose un incremento significativo tras el golpe. Incremento de 1,24º tras el golpe.
8. **ESTADO GENERAL:** Copa desvitalizada. 2026: 24,60° de inclinación antes del golpe. Se mantiene la copa compactada y clara, con toda la carga concentrada en los extremos distales y a favor de la inclinación. Tras la incidencia comienza un declive progresivo de la copa tras la incidencia por posible rotura de fibras vasculares.
9. **OBSERVACIONES:** Antecedentes de incidencias similares por golpes de vehículos en la misma unidad de gestión.

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

10. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: FSI 776

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Imagen: FSI 776

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

11. PLANO SITUACIÓN:




Imagen: FSI 776