Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 1/2026
AP-669-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Styphnolobium japonicum* con ID 3102, situado en el Distrito Cerro-Amate, en ZV Jardines de la Calle Navas (AP-669-2026),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar *Styphnolobium japonicum* con ID 3102, situado en el Distrito Cerro-Amate, en ZV Jardines de la Calle Navas, debido a situación de inviable tras incidencia. En la presente fecha de 9/11/2026 se activa alerta AEMET amarilla por precipitaciones y tormentas. El fallo de tronco por encima de suelo se favorece por debilidades mecánicas previas por tejido necrótico en fuste (cancro), junto con posible acumulación de peso en copa tras las precipitaciones. Al producirse la rotura, el ejemplar pierde la totalidad de la copa, provocando su colapso.

ESTADO GENERAL: Ejemplar anclado en terrizo, terciado de vivero, con lesiones de podas anteriores. Destaca la presencia de un cancro en fuste (descrito en el apartado anterior) extendido longitudinalmente desde mitad del fuste hasta la cruz.

OBSERVACIONES: Fallo favorecido por contexto de jornadas con precipitaciones intermitentes, al acumularse peso en copa sobre fuste debilitado estructuralmente.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	sL76gkXO249btTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	16/11/2026 08:52:29
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sL76gkXO249btTBWxkES9A==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP669/26) PARTE 1ª

ID: 3102
Código Apeo: AP669/26
UBICACIÓN: ZV Jardines de la Calle Navas
Árbol: *Styphnolobium japonicum*
MOTIVO DEL APEO: inviable tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar *Styphnolobium japonicum* de *Styphnolobium japonicum*, situado en ZV Jardines de la Calle Navas, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a situación de inviable tras incidencia. En la presente fecha de 9/11/2026 se activa alerta AEMET amarilla por precipitaciones y tormentas. El fallo de tronco por encima de suelo se favorece por debilidades mecánicas previas por tejido necrótico en fuste (cancro), junto con posible acumulación de peso en copa tras las precipitaciones. Al producirse la rotura, el ejemplar pierde la totalidad de la copa, provocando su colapso.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP669/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: inviable tras incidencia

1. **FECHA:** 09/11/2026
2. **SITUACIÓN:** ZV Jardines de la Calle Navas **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** *Styphnolobium japonicum* **Nº ID:** 3102
4. **P.C. (cm):** 68 **ALTURA (m):** 6 **ALCORQUE (m):** parterre terrizo
5. **LATITUD DE ACERADO:** Alineación de ejemplares ubicado en terrizo de zona de verde, en marco de plantación de cuadrícula.
6. **LESIONES GRAVES:** rotura de fuste por encima del suelo, a 1,5m a aproximadamente, coincidiendo el punto de rotura con una zona de manera necrótica de menor resistencia (cancro). Se produce la muerte del pie por la pérdida total de la copa.
7. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar anclado en terrizo, terciado de vivero, con lesiones de podas anteriores. Destaca la presencia de un cancro en fuste (descrito en el apartado anterior) extendido longitudinalmente desde mitad del fuste hasta la cruz.
8. **OBSERVACIONES:** Fallo favorecido por contexto de jornadas con precipitaciones intermitentes, al acumularse peso en copa sobre fuste debilitado estructuralmente.

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: SJA 3102

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Imagen: SJA 3102

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

10. PLANO SITUACIÓN:




Imagen: SJA 3102