Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 1/2026
AP-620-2026
MJMM

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Cupressus Sempervirens* con ID 123511, situado en el Cementerio Municipal, Distrito Norte (AP-620-2026),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Nivel de riesgo elevado. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de *Cupressus Sempervirens* con ID 123511, situado en el Cementerio Municipal, perteneciente al Distrito Norte. El ejemplar en cuestión no presenta ningún signo de vitalidad, está totalmente seco. Se recomienda la retirada del ejemplar lo antes posible.

ESTADO GENERAL: El ejemplar en cuestión se encuentra sobre un acerado alberado sobre el que consta, desde hace al menos 2 meses, la rotura de una tubería de riego, sobre la que es difícil operar. Se ha realizado un seguimiento del ejemplar, apreciándose su inclinación progresiva y debilidad estructural.

OBSERVACIONES: Se propone apeo como solución de eliminación de riesgo al detectar pudrición de raíces, inclinación excesiva y signos aparentes de quebrado de tronco por la base.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	gwwy15lneOpEm+MZ/GUb0Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	03/11/2026 13:32:50
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gwwy15lneOpEm+MZ/GUb0Q==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES (AP-620-2026)
PARTE 1ª
MOTIVO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO

Código: AP-620-2026
Ubicación: Cementerio Municipal
Excmo. Sr.:

Por la presente se informa que se ha procedido sin autorización al apeo de un ejemplar de Cupressus Sempervirens con ID 123511, situado en el distrito Norte, en el Cementerio Municipal.

El ejemplar en cuestión no presenta ningún signo de vitalidad, está totalmente seco. Se recomienda la retirada del ejemplar lo antes posible.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aporta fotografía y plano de situación.

Sevilla a 26 de Octubre de 2026

Técnico responsable del contrato

Fdo.:

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO EN EDIFICIOS MUNICIPALES (AP-620-2026) PARTE 2ª

MOTIVO: NIVEL DE RIESGO ELEVADO.

1. FECHA: 26 de Octubre de 2026
2. SITUACIÓN: Cementerio Municipal
3. Distrito: Norte
4. ESPECIE: *Cupressus Semperviren*
5. P.C. (c.m): 20
6. ALTURA (m): 18
7. ALCORQUE (m): Sin alcorque
8. LATITUD DE ACERADO(m): -----
9. LESIONES GRAVES: Riego de caída por pudrición de raíces.

10. ESTADO GENERAL:


El ejemplar en cuestión se encuentra sobre un acerado alberado sobre el que consta, desde hace al menos 2 meses, la rotura de una tubería de riego, sobre la que es difícil operar. Se ha realizado un seguimiento del ejemplar, apreciándose su inclinación progresiva y debilidad estructural.

11. OBSERVACIONES:

Se propone apeo como solución de eliminación de riesgo al detectar pudrición de raíces, inclinación excesiva y signos aparentes de quebrado de tronco por la base.

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

12. PLANO SITUACIÓN:



13. FOTOGRAFÍAS:

