

54- YACIMIENTO: MOLINO SAN JUAN DE TEATINOS

LOCALIZACIÓN:

En la orilla norte del río Guadaira, al este del cruce existente entre la SE-30 y la A-473 en dirección a Dos Hermanas.

DESCRIPCIÓN:

Antiguo molino, ubicado en la orilla izquierda del cauce del Guadaira. Ya a mediados del s. XIV debió estar en funcionamiento, pues su antiguo nombre Tizón, aparece asociado a María Alfonso Tisón, viuda de Ferrand Pérez Portocarreño. A principios del s. XVIII, es propiedad de los jesuitas, apareciendo vinculado al Colegio San Hermenegildo, quienes lo utilizan además como casa de campo. Con la expulsión de esta orden, pasa a poder de la Corona en 1767, transformándose en fábrica de pólvora. Más adelante el conde de Aranda intenta poner en marcha en este edificio, una técnica francesa de barrenar cañones en sólido con energía hidráulica, lo que provoca obras hasta 1773, abandonando la idea poco después. No es hasta principios del s. XX cuando volvemos a tener noticias de este inmueble, ahora de propiedad privada, y adaptado para aserradero de mármoles. Poco después pasará a ser cortijo, para ser abandonado en los años 60. En la actualidad, 2003, el entorno natural está muy degradado y el edificio, casi sin acceso, se encuentra muy dañado. Destaca la torre de prensa del molino, la cerca perimetral y un sólido cuerpo central, de fábrica de ladrillos y sillares en las esquinas el cual conserva elementos dignos de protección, como arcos ojivales en la primera planta, columnas adosadas y cornisa de arquillos lombardos. Es un edificio paradigma de la evolución de la industria, desde época bajomedieval hasta el siglo XX.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Se trata de un sector muy alterado debido a la construcción de los nuevos viarios. No obstante el prolongado uso del edificio, las reformas de adaptación a las nuevas necesidades industriales y su abandono en los años 60, son algunas de las causas del deterioro actual.



TIPOLOGÍA:

PERIODO HISTÓRICO: Baja Edad Media, Moderna y Coteranea

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

1986: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido
2003: alto **medio** bajo parcialmente destruido desaparecido

SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO: urbano **periurbano** rústico

PROTECCIÓN:

Zona de Protección Singular, Análisis Arqueológico de Estructuras Emergentes.

COORDENADAS:

1	238777,913	4139189,98
2	238837,503	4139084,54
3	238753,536	4138952,08
4	238588,309	4138941,26
5	238528,719	4139071,03

