


TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EXTERIOR DEL ANTIGUO PABELLÓN DE MARRUECOS



El Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929, actual sede del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y punto de interés turístico para cualquier visitante de nuestra ciudad, presentaba ciertos desperfectos en su fachada y en la torre.

Estos daños se han ido reparando con personal de mantenimiento del propio Servicio de Parques y Jardines, ascendiendo el coste de las reparaciones a 7.094,10€.

Entre las labores que han sido necesarias para llevar a cabo esta actuación podemos mencionar:

- El picado y enfoscado de la torre que culmina en el característico minarete del pabellón con numerosas grietas y desconchones que daban sensación de abandono y dejadez. No hay constancia de ninguna otra intervención de mantenimiento o restauración de dicha torre en los últimos 10 años.
- Picado y enfoscado del resto de la fachada principal, recuperando su aspecto primitivo.



- Pintado de la torre y del resto del pabellón, incluyendo la bóveda central, en el color blanco característico de este tipo de construcciones. Técnicamente, la operación ha consistido en aplicar un revestimiento con pintura pétreo exterior, acabado liso sobre paramento vertical de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, el emplastecido de faltas, la mano de fondo con pintura pétreo diluida y dos manos de acabado sobre una superficie aproximada de 350m².
- Fabricación y colocación de mástil de madera para bandera igual al existente con anterioridad y que estaba podrido por falta de un adecuado mantenimiento. El citado mástil se ubica en la zona de cubierta situada sobre la puerta principal de entrada.
- Se encuentra actualmente en restauración el farol mudéjar que colgaba en el centro del patio interior del pabellón, que en breve plazo volverá a lucir con su característico diseño.

