

Expediente 5/2017

AP-560-16
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 20 de enero de 2017, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Melia (Melia azedarach)* con id nº 1.122, situado en la Calle Paraguay (AP-560-2016). **LESIONES GRAVES:** Presenta desgajes antiguos. **ESTADO GENERAL:** Nivel aceptable, árbol maduro. **OBSERVACIONES:** Presenta una inclinación no destacable, copa descompensada por antiguas podas y desgajes de ramas estructurales. No hay peligro actual de rotura dada poda reciente, pero se trata de un ejemplar inadecuado en esta situación que presenta levantamiento del pavimento y del cerramiento de la vivienda colindante.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Fdo.: Pablo Rodríguez Zulategui

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | NFcqeCYzeEq7DSq90CfhUA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Pablo Rodriguez Zulategui | Firmado | 24/01/2017 13:36:07 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/NFcqeCYzeEq7DSq90CfhUA== | | | |

FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-560-16) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 28-12-16
2. **SITUACIÓN:** Calle Paraguay 14 **DISTRITO:** Bellavista Palmera
3. **ESPECIE:** *Melia azedarach* **Nº ID:** 1.122
4. **P.C. (c.m):** 200 cm **ALTURA (m):** 9 m **ALCORQUE (m):** 0,8 m
5. **LATITUD DE ACERADO:** 1,5 m
6. **LESIONES GRAVES:** Presenta desgajes antiguos.
7. **ESTADO GENERAL:** Nivel aceptable, árbol maduro.
8. **OBSERVACIONES:** Presenta una inclinación no destacable, copa descompensada por antiguas podas y desgajes de ramas estructurales, No hay peligro actual de rotura dada poda reciente, pero se trata de un ejemplar inadecuado en esta situación que presenta levantamiento del pavimento y del cerramiento de la vivienda colindante.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO DE SITUACIÓN

