

## Trabajos extraordinarios en Parque de M<sup>a</sup> Luisa (Octubre 2013)



En el transcurso del mes actual, se están realizando varias actuaciones extraordinarias para mejorar el estado del Parque de María Luisa. Entre ellas pueden destacarse la restauración de las escaleras de acceso al Monte Gurugú y a la Fuente de las Ranas, la reparación de uno de los bancos de ladrillo y azulejos de esa zona, la preparación y pintado de un buen número de bancos de forja y la limpieza de imbornales.

A continuación se detallan los trabajos mencionados y se muestran fotografías que permiten apreciar el estado previo de las zonas afectadas y su aspecto tras la remodelación.

## Restauración de escaleras en zonas anexas a Monte Gurugú y Fuente Las Ranas

### 1. Zona de acceso al Gurugú.

Se ha procedido al desmontaje y recolocación de gran parte de las piezas de solería de las escaleras, dejándolas en perfecto estado. El considerable peso de las piezas utilizadas ha hecho necesario el uso de un vehículo grúa.

Aprovechando la actuación en esta zona, se han reparado los remates laterales del banco de ladrillo y azulejos situado junto a la escalera.





**2. Zona de acceso a la Fuente de las Ranas.**



### **3. Pintado de bancos de forja.**

Se han pintado un total de 132 bancos de forja en el parque de M<sup>ª</sup> Luisa y 46 en el Parque de Las Delicias, empleando en esta operación unos 66 kg de pintura de esmalte y 17 lts. de disolvente.

Para llevar a cabo el traslado de materiales, la limpieza, repaso y pintado se ha empleado aproximadamente 1 hora por banco y operario.



#### **4. Limpieza de imbornales.**

También se ha procedido a la limpieza de los imbornales en todo el Parque de M<sup>ª</sup> Luisa con vistas a evitar los encharcamientos que se suelen producir, con las primeras lluvias de la temporada, por acumulación de hojas y restos.

Para completar dicha operación se han empleado aproximadamente 2 semanas con una cuadrilla compuesta por 3 operarios y un vehículo.

La suciedad acumulada, dada su textura y mal olor, se ha almacenado en bolsas de gran capacidad y se han depositado en un vertedero autorizado.