

**Expediente 9/2019**

AP-35-2019  
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 15 de enero de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Citrus aurantium con nº de ID 1.178 situado en la Calle Chile (AP-35-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Afectación directa de raíces de relevancia estructural por obras en el entorno del árbol, debido a que la acometida del suministro de agua está ubicada bajo sistema radicular. **ESTADO GENERAL:** Maduro, vitalidad media, estructurado. Tras los daños en raíces, se prevé un declive fisiológico acelerado y el debilitamiento mecánico del anclaje, siendo inviable la conservación del ejemplar. **OBSERVACIONES:** Tras el apeo del árbol, se recomienda anular esta posición arbolada ya que la situación de las canalizaciones subterráneas interfiere irremediablemente con el alcorque".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

**SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	thPopf5ip3YedL5LPi4TxA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	16/01/2019 09:14:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/thPopf5ip3YedL5LPi4TxA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/thPopf5ip3YedL5LPi4TxA==</a>		




**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (35/19) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 11/01/19
2. **SITUACIÓN:** Calle Chile **DISTRITO:** Palmera-Bellavista
3. **ESPECIE:** *Citrus aurantium* **Nº ID:** 1178
4. **P.C. (cm):** 22 **ALTURA (m):** 6 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Sobre acerado
6. **LESIONES GRAVES:** Afectación directa de raíces de relevancia estructural por obras en el entorno del árbol, debido a que la acometida del suministro de agua está ubicada bajo sistema radicular.
7. **ESTADO GENERAL:** Maduro, vitalidad media, estructurado. Tras los daños en raíces, se prevé un declive fisiológico acelerado y el debilitamiento mecánico del anclaje, siendo inviable la conservación del ejemplar.
8. **OBSERVACIONES:** Tras el apeo del árbol, se recomienda anular esta posición arbolada ya que la situación de las canalizaciones subterráneas interfiere irremediablemente con el alcorque.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





**10. PLANO SITUACIÓN:**



Avda. de Moliní 4 (Pabellón Marroquí)  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232