

Expediente 9/2019

AP-301-2019
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de noviembre de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Pino (Pinus pinea) con nº de ID 3.243 situado en la Avenida Las Melias (AP-301-19), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Inclinación activa, 41° S en el momento de la inspección. Vuelco incipiente, con levantamiento del suelo en la zona de tensión de la inclinación y hundimiento en la cara contraria (zona de compresión) y proyección de impacto en acerado y calzada. Copa apoyada sobre farola. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, estructurado y con vitalidad media. **OBSERVACIONES:** Antecedentes de colapso, en esta ubicación, de otros ejemplares coetáneos de la misma especie. Suelo de escasa profundidad por el antiguo acopio subterráneo de escombros, y, desarrollo somero del sistema radicular, mecánicamente insuficiente para mantener la integridad del árbol cuando adquiere el porte propio de la especie en su fase madura de desarrollo".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	FmlEdmWcq8OnRR2HRwrLLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	14/11/2019 13:37:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FmlEdmWcq8OnRR2HRwrLLw==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (301/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 11/11/19
2. **SITUACIÓN:** Avenida Las Melias Amate **DISTRITO:** Cerro
3. **ESPECIE:** *Pinus pinea* **Nº ID:** 3243
4. **P.C. (cm):** 114 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Alcorque corrido de terrizo
5. **LATITUD DE ACERADO:** Zona verde, con aparcamiento en línea y calzada de dos carriles de circulación.
6. **LESIONES GRAVES:** Inclinación activa, 41°S en el momento de la inspección. Vuelco incipiente, con levantamiento del suelo en la zona de tensión de la inclinación y hundimiento en la cara contraria (zona de compresión) y proyección de impacto en acerado y calzada. Copa apoyada sobre farola.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, estructurado y con vitalidad media.
8. **OBSERVACIONES:** Antecedentes de colapso, en esta ubicación, de otros ejemplares coetáneos de la misma especie. Suelo de escasa profundidad por el antiguo acopio subterráneo de escombros, y, desarrollo somero del sistema radicular, mecánicamente insuficiente para mantener la integridad del árbol cuando adquiere el porte propio de la especie en su fase madura de desarrollo.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





Vista de la inclinación



Detalle de fallo del anclaje



Vista de la copa



Detalle de ramas apoyadas sobre farola

10. PLANO SITUACIÓN:

