

Expediente 1/2020

AP-2-2020  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de catalpa bignonioides, con nº de ID 125 situado en la Calle Bartolomé de Medina (AP-2-2020), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: LESIONES GRAVES: Fractura de la madera disfuncional en la zona de compresión de la inclinación, a 90cm del suelo, quedando el árbol apoyado en la copa colindante. Previamente al fallo, la inclinación superaba los 35°, y en la base del tronco, hasta 1m del suelo, se aprecia una sección muy deteriorada por la pudrición, quedando el interior del tronco hueco, y numerosas cavidades y zonas de madera disfuncional en descomposición en la cara exterior del perímetro. ESTADO GENERAL: Muy desestructurado y desvitalizado antes del colapso. OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	VqiHnJwZYi2u+jOv410lmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	13/01/2020 14:18:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/VqiHnJwZYi2u+jOv410lmQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/VqiHnJwZYi2u+jOv410lmQ==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (2/20) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 09/01/20
2. **SITUACIÓN:** Bartolomé de Medina **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Catalpa bignonioides* **Nº ID:** 125
4. **P.C. (cm):** 118 **ALTURA (m):** 10 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Edificios de viviendas, aparcamiento en línea y calzada de un carril de circulación.
6. **LESIONES GRAVES:** Fractura de la madera disfuncional en la zona de compresión de la inclinación, a 90cm del suelo, quedando el árbol apoyado en la copa colindante. Previamente al fallo, la inclinación superaba los 35º, y en la base del tronco, hasta 1m del suelo, se aprecia una sección muy deteriorada por la pudrición, quedando el interior del tronco hueco, y numerosas cavidades y zonas de madera disfuncional en descomposición en la cara exterior del perímetro.
7. **ESTADO GENERAL:** Muy desestructurado y desvitalizado antes del colapso.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





**10. PLANO SITUACIÓN:**

