

Expediente 1/2020

AP-20-2020
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 16 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

” Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Jacaranda mimosifolia, con nº de ID 416 situado en la C/Castillo Alcalá de Guadaira (AP-20-2020)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Colapso de uno de los dos ejes principales codominantes que conformaban la copa, con desgarro grave de fibras a lo largo del tronco. El daño es definitivo por la pérdida de copa (50%) y las lesiones originadas en el fuste. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, con vitalidad media y sin defectos mecánicos relevantes. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) que han ejercido fuerzas extremas sobre la copa provocando la tensión y torsión de la madera, y lluvias intensas continuadas.”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	tk2CWcN/k8g13gWV99Hofg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	17/01/2020 13:50:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tk2CWcN/k8g13gWV99Hofg==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (20/20) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 13/01/20
2. **SITUACIÓN:** Calle Castillo Alcalá de Guadaira **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Jacaranda mimosifolia* **Nº ID:** 416
4. **P.C. (cm):** 92 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** En calle peatonal, junto instalaciones deportivas.
6. **LESIONES GRAVES:** Colapso de uno de los dos ejes principales codominantes que conformaban la copa, con desgarró grave de fibras a lo largo del tronco. El daño es definitivo por la pérdida de copa (50%) y las lesiones originadas en el fuste.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, con vitalidad media y sin defectos mecánicos relevantes.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) que han ejercido fuerzas extremas sobre la copa provocando la tensión y torsión de la madera, y lluvias intensas continuadas.
9. **FOTOGRAFÍAS:**



10. PLANO SITUACIÓN:

