

Expediente 1/2020

AP-370-2019  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 07 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Robinia pseudoacacia, con nº de ID 931 situado en la Avenida de Irlanda, (AP-370-19)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Fractura de eje codominante desde la cruz principal durante episodio meteorológico extremo con fuertes rachas de viento persistentes. Tras el fallo se detecta pudrición interna de la madera en fuste y cruz, y corteza incluida entre las ramas principales. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar adulto desvitalizado. Irreversiblemente desestructurado tras la pérdida de la mayor parte de copa. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines  
P.A.

La Adjunta del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**


Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242


Código Seguro De Verificación:	rhV8p30Bw0vglh3hpILT0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	08/01/2020 12:18:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rhV8p30Bw0vglh3hpILT0g==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/rhV8p30Bw0vglh3hpILT0g==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (370/19) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 17/12/19
2. **SITUACIÓN:** Avenida de Irlanda **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* **Nº ID:** 931
4. **P.C. (cm):** 70 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado y aparcamiento en línea, junto zona verde.
6. **LESIONES GRAVES:** Fractura de eje codominante desde la cruz principal durante episodio meteorológico extremo con fuertes rachas de viento persistentes. Tras el fallo se detecta pudrición interna de la madera en fuste y cruz, y corteza incluida entre las ramas principales.
7. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar adulto desvitalizado. Irreversiblemente desestructurado tras la pérdida de la mayor parte de copa.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).
9. **FOTOGRAFÍAS:**





**10. PLANO SITUACIÓN:**

