

Expediente: 388/2020

AP-399-2020
AAP

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 30 de octubre de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de Jacaranda mimosifolia con ID nº 128, situado en la Calle Castilla (AP-399-2020).** De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Afección por obra pública. El riesgo asociado al ejemplar es bajo, a pesar de ciertos defectos estructurales que presenta. Sin embargo, debido a la obra que se está llevando a cabo por EMASESA para la sustitución de los colectores O200 y O210, con la aprobación de la Gerencia de Urbanismo, se establece la incompatibilidad de la posición del árbol que nos ocupa con las tareas para la instalación de la arqueta de conexión prevista en ese punto. Y dado que es inviable tanto la conservación del árbol como su trasplante, se solicita su apeo, por criterios de gestión por incompatibilidad por obra. **ESTADO GENERAL:** Normal. **OBSERVACIONES:** El apeo se ve motivado por la incompatibilidad con obra.”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	lDnIMboyr4pDrD+I+fF9Gg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	03/11/2020 10:25:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lDnIMboyr4pDrD+I+fF9Gg==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-399-20) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: AFECCIÓN POR OBRA PÚBLICA

1. **FECHA:** 28 de octubre de 2020.
2. **SITUACIÓN:** Calle Castilla.
3. **Distrito:** Triana.
4. **ESPECIE:** *Jacaranda mimosifolia*.
5. **P.C. (c.m):** 135
6. **ALTURA (m):** 13
7. **ALCORQUE (m):** Alineación acera
8. **LATITUD DE ACERADO(m):** 4m
9. **LESIONES GRAVES:**
 - Ejemplar con inclinación en tronco de 32° respecto a la vertical, con proyección suroeste.
 - Proceso de pudrición interna con abertura al exterior en eje primario.
 - Antiguamente terciado.
10. **ESTADO GENERAL:**
 - El estado general, asociado al vigor, es normal.
11. **OBSERVACIONES:**
 - El apeo se ve motivado por la incompatibilidad con obra.

12. FOTOGRAFÍAS:




Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroqui
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org





Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroqui
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org



13. PLANO DE SITUACIÓN:

