

> Expediente: 235/2024 (AP-100-2024 a AP-104-2024) AP-104-2024

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 06 de junio de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Koelreuteria paniculata con ID nº 11814, situado en el Tramo 6, Avenida de las Ciencias (AP-104-2024). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: Motivo del apeo: Incompatibilidad con obra. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Koelreuteria paniculata ID_11814, situado en el Distrito Sevilla Este, en Avenida de las Ciencias, a causa de la ejecución de las obras de Construcción de carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, que interfiere de manera ineludible con la posición arbolada. Puesto que la ejecución del proyecto no es compatible con la posición del ejemplar, y que no existen alternativas viables para preservar el árbol afectado, se justifica la solicitud de apeo por criterios *INCOMPATIBILIDAD* CON LA OBRA. **ESTADO GENERAL**: OBSERVACIONES: Interferencia ineludible de la posición arbolada con la obra Carril Bus Segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, la posición del ejemplar solapa con la trayectoria del carril bus y además coincide con una zona de parada. Una vez realizado el estudio y contemplados todos los condicionantes que deben tenerse en cuenta para realizar los trabajos de trasplante con las garantías de éxito requeridas, se concluye que los daños radiculares que se provocarán irremediablemente, debido a los cortes requeridos para la delimitación del volumen de cepellón tendrán como consecuencia un importante estrés y decaimiento del estado fisiológico del árbol, sin poder garantizarse una mínima viabilidad del trasplante. Ausencia de contrafuertes. Vitalidad media-alta."

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva, 1 41001 Sevilla +34 955 010 010 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	1Pz4AhqCEKHSCq2oNsWfAg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	25/06/2024 14:26:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1Pz4AhqCEKHSCq2oNsWfAg==		







SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO. PARTE 1. MOTIVO: INCOMPATIBILIDAD CON OBRA

Código: AP-104-2024

Ubicación: Tramo 6. Avenida de las Ciencias

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Koelreuteria paniculata ID_11814, situado en el Distrito Sevilla Este, en Avenida de las Ciencias, a causa de la ejecución de las obras de Construcción de carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, que interfiere de manera ineludible con la posición arbolada.

Puesto que la ejecución del proyecto no es compatible con la posición del ejemplar, y que no existen alternativas viables para preservar el árbol afectado, se justifica la solicitud de apeo por criterios INCOMPATIBILIDAD CON LA OBRA.

Se informa, por tanto, en cumplimiento acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005. Se aporta ficha de evaluación visual y fotografía.

Sevilla a 27 mar 2024



Yolanda Pérez Técnica de Calidad y Medioambiente U.T.E. Carril bus Lda. Ciencias Ambientales



Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva, 1 41001 Sevilla +34 955 010 010 www.sevilla.org



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-104-2024). PARTE 2ª MOTIVO: INCOMPATIBILIDAD CON OBRA

1. FECHA: 26.02.24

2. SITUACIÓN: Avenida de las Ciencias

3. **DISTRITO:** Este-Alcosa-Torreblanca

4. ESPECIE: Koelreuteria paniculata

5. P.C. (c.m): 65

6. ALTURA (m): 5

7. ALCORQUE (m): Mediana

8. LATITUD DE ACERADO(m): -

9. LESIONES GRAVES:

.Pérdida se copa por fractura dirección N. .

10. ESTADO GENERAL:

Alterado

11. OBSERVACIONES:


Interferencia ineludible de la posición arbolada con la obra Carril Bus Segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, la posición del ejemplar solapa con la trayectoria del carril bus y además coincide con una zona de parada.

Una vez realizado el estudio y contemplados todos los condicionantes que deben tenerse en cuenta para realizar los trabajos de trasplante con las garantías de éxito requeridas, se concluye que los daños radiculares que se provocarán irremediablemente, debido a los cortes requeridos para la delimitación del volumen de cepellón tendrán como consecuencia un importante estrés y decaimiento del estado fisiológico del árbol, sin poder garantizarse una mínima viabilidad del trasplante.

Ausencia de contrafuertes. Vitalidad media-alta




12. FOTOGRAFÍA DEL EJEMPLAR






13. PLANO SITUACIÓN: | ID_11814



14. PLANO INTERFERENCIA CON LA OBRA



Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva, 1 41001 Sevilla +34 955 010 010 www.sevilla.org