

**Expediente: 3/2025**  
AP-65-2025  
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 04 de febrero de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de restos de un ejemplar adulto de *Citrus aurantium*, ID 825, situado en la Calle San Juan de Dios, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito Nervión (AP-65-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: APEADO POR BOMBEROS.** Apeado por bomberos el pasado 24 de enero, tras varias jornadas de intensas y continuadas precipitaciones, registrándose un total de 70L/m<sup>2</sup>, que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno. En el suelo del alcorque se observaba un movimiento reciente del tronco por incremento de la inclinación de la parte aérea, sin fallo aparente anclaje radicular, que se mantenía estable. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, vigoroso, con carga máxima de copa al encontrarse en plena fructificación (especie perenne con fruto de maduración en época invernal). **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 24 de enero, tras varias jornadas de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y continuada, registrándose una precipitación total de 70L/m<sup>2</sup>. El encharcamiento del alcorque y la saturación del terreno ha provocado el debilitamiento del suelo. El apeo es realizado por el equipo de bomberos, que, al observar el incremento de inclinación del tronco que había sufrido el ejemplar, valoró que existía un riesgo significativo de vuelco inminente.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ly9Hh1D3gV6B5TIocFpNPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	04/02/2025 13:02:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ly9Hh1D3gV6B5TIocFpNPw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ly9Hh1D3gV6B5TIocFpNPw==</a>		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP65/25)  
PARTE 1ª

ID: 825  
Código Apeo: AP 65/25  
UBICACIÓN: Calle San Juan de Dios  
Árbol: *Citrus aurantium*  
MOTIVO DEL APEO: Apeado por bomberos

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar adulto de *Citrus aurantium*, situado en la calle San Juan de Dios, apeado por bomberos el pasado 24 de enero, tras varias jornadas de intensas y continuadas precipitaciones, registrándose un total de 70L/m<sup>2</sup>, que provocaron la saturación y debilitamiento mecánico del terreno. En el suelo del alcorque se observaba un movimiento reciente del tronco por incremento de la inclinación de la parte aérea, sin fallo aparente anclaje radicular, que se mantenía estable.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 3 de febrero del 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	03/02/2025 12:14:41	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==</a>			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP65/25)  
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Apeado por bomberos

1. **FECHA:** 03/02/25
2. **SITUACIÓN:** Calle San Juan de Dios **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Citrus aurantium* **Nº ID:** 825
4. **P.C. (cm):** 45 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Alcorque individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas, frente a estadio deportivo de alta afluencia e interés turístico, y locales comerciales. Calzada de dos carriles de circulación en un sentido y franja de aparcamiento en línea. Esquina con avenida.
6. **LESIONES GRAVES:** Incremento de la inclinación por el peso de copa (fruto) y el debilitamiento del suelo (lluvias intensas), observándose movimiento dentro del alcorque, donde se aprecia un espacio abierto del terreno entre fuste y suelo, posiblemente producido sólo a nivel aéreo, pues, el sistema radicular se mantiene aparentemente estable.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, vigoroso, con carga máxima de copa al encontrarse en plena fructificación (especie perenne con fruto de maduración en época invernal).
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 24 de enero, tras varias jornadas de eventos meteorológicos adversos, con lluvia intensa y continuada, registrándose una precipitación total de 70L/m<sup>2</sup>. El encharcamiento del alcorque y la saturación del terreno ha provocado el debilitamiento del suelo. El apeo es realizado por el equipo de bomberos, que, al observar el incremento de inclinación del tronco que había sufrido el ejemplar, valoró que existía un riesgo significativo de vuelco inminente.

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	03/02/2025 12:14:41
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==</a>		



9. FOTOGRAFÍAS:




Ayuntamiento de Sevilla  
 Plaza Nueva, 1  
 41001 Sevilla  
 +34 955 010 010  
 www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	03/02/2025 12:14:41
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==</a>		



**10. PLANO SITUACIÓN:**



Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	03/02/2025 12:14:41
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4wyTWtP52615Je1jPpJK6A==</a>		

