

Expediente: 3/2025

AP-467-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 16 de mayo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Ligustrum lucidum** con ID 102, situado en la Calle Águila Marina (AP-467-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Árbol muerto. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de **Ligustrum lucidum** situado en la calle Águila Marina, Unidad de Gestión perteneciente al Distrito Cerro-Amate, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por debilitamiento mecánico y pérdida de resistencia estructural de la madera. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte alterado desde vivero. Inclinado 14° S, sin compensación de la verticalidad en copa. **OBSERVACIONES:** Durante la inspección, realizada en octubre de 2022 ya presentaba una desvitalización acusada, con el 50% de la copa seca. Gran parte de la misma se desarrollaba sumergida bajo el ejemplar adyacente (FBI). Daños potenciales en raíces debido a la cercanía de canalización subterránea de servicios (a 50 cm., S del pie). Daños mecánicos en varios puntos del fuste, a 40 cm. en el sector W y a 1,3m en el sector S, de 40 cm. x 25 cm. Inclinado 14°S.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	1oNypzyNGY3rDUDjFWbRtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	20/05/2025 11:20:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1oNypzyNGY3rDUDjFWbRtQ==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP467/25) PARTE 1ª

ID: 102
Código Apeo: AP467/25
UBICACIÓN: Águila Marina
Árbol: *Ligustrum lucidum*
MOTIVO DEL APEO: Árbol muerto

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Ligustrum lucidum* situado en la calle Águila Marina, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la necrosis de la totalidad de los tejidos funcionales, causando el decaimiento irreversible del ejemplar que actualmente se encuentra muerto, con alto riesgo potencial de fallo de partes o del árbol completo por debilitamiento mecánico y pérdida de resistencia estructural de la madera.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 06 de mayo de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: José Mario Rodríguez García

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	c/zL033MdmPHdHifUrDA2A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:44	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/c/zL033MdmPHdHifUrDA2A==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP467/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Árbol muerto

1. **FECHA:** 29/04/25
2. **SITUACIÓN:** Águila Marina **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** *Ligustrum lucidum* **Nº ID:** 102
4. **P.C. (cm):** 92 **ALTURA (m):** 5 **ALCORQUE (m):** Individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Calle peatonal. Acerado de 6m de ancho. En las inmediaciones de una zona de juegos infantiles. Junto a calzada con alta densidad de tráfico rodado con un carril de circulación por sentido.
6. **LESIONES GRAVES:** Declive progresivo hasta la muerte del ejemplar. 100% de ramas secas, en descomposición. Descortezados a lo largo del fuste y ejes principales, e inestabilidad radicular. Tras la muerte del ejemplar, existe una alta probabilidad de fractura de ramas y/o vuelco del árbol completo debido al consiguiente debilitamiento mecánico y pudrición de los tejidos disfuncionales
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte alterado desde vivero. Inclinado 14° S, sin compensación de la verticalidad en copa.
8. **OBSERVACIONES:** Durante la inspección, realizada en octubre de 2022 ya presentaba una desvitalización acusada, con el 50% de la copa seca. Gran parte de la misma se desarrollaba sumergida bajo el ejemplar adyacente (FBI). Daños potenciales en raíces debido a la cercanía de canalización subterránea de servicios (a 50cm, S del pie). Daños mecánicos en varios puntos del fuste, a 40cm en el sector W y a 1,3m en el sector S, de 40cmx25cm. Inclinado 14°S.

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	c/zLO33MdmPHdHifUrDA2A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:44
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/c/zLO33MdmPHdHifUrDA2A==		



9. FOTOGRAFÍAS:



Imágenes tomadas durante la inspección (octubre de 2022)




Foto tomada durante el apeo

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	c/zL033MdmPHdHifUrDA2A==		
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Estado	Firmado
Observaciones		Fecha y hora	14/05/2025 08:41:44
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/c/zL033MdmPHdHifUrDA2A==		
		Página	3/4



10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alférez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	c/zLO33MdmPHdHifUrDA2A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia		Firmado	14/05/2025 08:41:44
Observaciones			Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/c/zLO33MdmPHdHifUrDA2A==			

