

Expediente: 1/2026

AP-317-2026
MJMM

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Pinus sp* con ID 2207, situado en Z.V. Parque de la Música, Distrito Cerro-Amate (AP-317-2026)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar joven de *Pinus sp* con ID 2207, situado en Z.V. Parque de la Música, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a vuelco radicular favorecido por las condiciones ambientales de abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento durante el paso de la borrasca Kristin (aviso naranja AEMET por viento, 45 mm acumulados y ráfagas máximas 92 km/h). La saturación del terreno pudo favorecer la disminución de la capacidad de anclaje del pie, junto con la tensión mecánica del viento sobre la copa (efecto palanca). El ejemplar queda volcado en pradera, sin posibilidad de trasplante o recuperación.

ESTADO GENERAL: El ejemplar presentaba las características propias de la especie al desarrollarse sobre un sustrato inadecuado (arcilloso): escaso desarrollo radicular, falta de raíces de anclaje estables; junto con un perfil edáfico saturado y con pérdida de estructura tras las precipitaciones.

OBSERVACIONES: Borrasca Kristin: aviso naranja AEMET por viento, 45 mm acumulados y ráfagas máximas 92 km/h.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	TZ8fPapC4D45z9Mty4Dj2w==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva			Firmado	30/03/2026 13:12:09
Observaciones				Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TZ8fPapC4D45z9Mty4Dj2w==				



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP317/26) PARTE 1ª

ID: 2207

Código Apeo: AP317/26

UBICACIÓN: Z.V. Parque de la Música

Árbol: *Pinus* sp.

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar joven de *Pinus* sp., situado en Z.V. Parque de la Música, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a vuelco radicular favorecido por las condiciones ambientales de abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento durante el paso de la borrasca Kristin (aviso naranja AEMET por viento, 45 mm acumulados y ráfagas máximas 92 km/h). La saturación del terreno pudo favorecer la disminución de la capacidad de anclaje del pie, junto con la tensión mecánica del viento sobre la copa (efecto palanca). El ejemplar queda volcado en pradera, sin posibilidad de trasplante o recuperación.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 17 de marzo de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP317/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. **FECHA:** 29/01/2026
2. **SITUACIÓN:** Z.V. Parque de la Música
3. **DISTRITO:** Cerro-Amate
4. **ESPECIE:** Pinus sp **Nº ID:** 2207
5. **P.C. (cm):** 41 **ALTURA (m):** 5 **ALCORQUE (m):** pradera césped
6. **LATITUD DE ACERADO:** Anclado en pradera de parque, junto a camino de acceso peatonal de la estación de metro Cocheras
7. **LESIONES GRAVES:** Vuelco radicular que deja el pie con el sistema radicular completamente dañando, imposibilitando su recuperación. El ejemplar previamente no presentaba defectos biomecánicos significativos en fuste y copa.
8. **ESTADO GENERAL:** El ejemplar presentaba las características propias de la especie al desarrollarse sobre un sustrato inadecuado (arcilloso): escaso desarrollo radicular, falta de raíces de anclaje estables; junto con un perfil edáfico saturado y con pérdida de estructura tras las precipitaciones.
9. **OBSERVACIONES:** borrasca Kristin: aviso naranja AEMET por viento, 45 mm acumulados y ráfagas máximas 92 km/h.

10.FOTOGRAFÍAS:



Imagen: detalle del vuelco.

11.PLANO SITUACIÓN:

