**Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal**
**Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines**
**Servicio Administrativo de Parques y Jardines**

**Expediente: 1/2026**
**AP-662-2026**
**MJMM**

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Pinus pinea* con ID 2681, situado en el Parque Vega de Triana, distrito Triana (AP-662-2026),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de *Pinus pinea*, situado en el Parque Vega de Triana, distrito Triana, por presentar Riesgo no tolerable. Tras la evaluación visual e inspección, se concluye que el ejemplar presenta inclinación activa documentada tras varias inspecciones realizadas, donde se ha podido registrar un aumento de dicha inclinación de 24º respecto a la vertical en los últimos 12 meses, pasando de 9º (noviembre de 2025) a 33º (noviembre de 2026).

**ESTADO GENERAL:** Árbol con alto riesgo de fallo.

**OBSERVACIONES:** Ejemplar de Pinus pinea que presenta signos claros de inestabilidad estructural irreversible, con alto riesgo de fallo progresivo o súbito, situado en zona de césped cercano a banco y mesas picnic. Se procede a su apeo urgente por motivos de seguridad.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232



| Código Seguro De Verificación | Ba/vanczr6duSOl3ibUVow== | Estado | Fecha y hora |
|---|---|---|---|
| Firmado Por | Maria Luisa Iglesias de la Cueva | Firmado | 10/11/2026 09:28:19 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ba/vanczr6duSOl3ibUVow== | | |

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

**COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO DE PARQUES PERIURBANOS (AP662-26)**
**PARTE 1ª**

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

ID: 2681
Código Apeo: AP662-26
UBICACIÓN: Parque Vega de Triana
Árbol: *Pinus pinea*

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar de *Pinus pinea* situado en el Parque Vega de Triana, distrito Triana, por presentar Riesgo no tolerable.

Tras la evaluación visual e inspección, se concluye que el ejemplar presenta inclinación activa documentada tras varias inspecciones realizadas, donde se ha podido registrar un aumento de dicha inclinación de 24º respecto a la vertical en los últimos 12 meses, pasando de 9º (noviembre de 2025) a 33º (noviembre de 2026).

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno con fecha 15 de diciembre de 2005. Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de la ubicación del ejemplar aludido.

Sevilla, 06 de noviembre de 2026

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo:

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

**COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO DE PARQUES PERIURBANOS (AP205/2026) PARTE 2ª**

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 06/11/2026
2. **SITUACIÓN:** Parque Vega de Triana **DISTRITO:** Triana
3. **ESPECIE**: *Pinus pinea* **Nº ID:** 2681
4. **P.C. (cm):** 120 **ALTURA (m):** 10
5. **LESIONES GRAVES:**
    - Ejemplar con posibles raíces espiralizantes que ha incrementado su inclinación hasta 33ª respecto a la vertical.
    - Separación visible del terreno en la parte opuesta a la dirección de la inclinación de 11cm, que muestra indicios claros de fallo parcial del sistema radicular con pérdida de estabilidad biomecánica.
    - Copa con baja densidad y signos de clorosis en acículas por posible estrés fisiológico
6. **ESTADO GENERAL:** Árbol con alto riesgo de fallo.
7. **OBSERVACIONES:** Ejemplar de *Pinus pinea* que presenta signos claros de inestabilidad estructural irreversible, con alto riesgo de fallo progresivo o súbito, situado en zona de césped cercano a banco y mesas picnic. Se procede a su apeo urgente por motivos de seguridad.

## 8. FOTOGRAFÍAS








Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines







Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

## 9. PLANO SITUACIÓN:

