Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 1/2026
AP-670-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Koelreuteria paniculata* con ID 11063, situado en el Distrito San Pablo-Santa Justa, en la Avda Pablo Iglesias (AP-670-2026),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Koelreuteria paniculata*, situado en Avda Pablo Iglesias, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a situación de inviable tras incidencia por fallo de eje primario durante jornadas de precipitaciones. El ejemplar pierde completamente la copa, imposibilitando sus expectativas de supervivencia y/o recuperación. Aviso amarillo AEMET por lluvias. Tronzado de eje realizado por bomberos. Retirada de restos vegetales gestionada por parte de la contrata. Se procede al apeo del tocón remanente.

ESTADO GENERAL: Ejemplar afectado por pudrición interna, por probable infección tras histórico de podas mal ejecutadas y debilidades intrínsecas de la resistencia de la madera. Se aprecia pandeo del fuste, con cancro longitudinal recorriendo el tronco.

OBSERVACIONES: Antecedentes de fallos similares en ejemplares de la misma especie en la alineación

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	dqczBQcOo5a6tLqJnF5fQw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	16/11/2026 08:52:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dqczBQcOo5a6tLqJnF5fQw==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP670/26) PARTE 1ª

ID: 11063
Código Apeo: AP670/26
UBICACIÓN: Avda Pablo Iglesias
Árbol: *Koelreuteria paniculata*
MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Koelreuteria paniculata*, situado en Avda Pablo Iglesias, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a situación de inviable tras incidencia por fallo de eje primario durante jornadas de precipitaciones. El ejemplar pierde completamente la copa, imposibilitando sus expectativas de supervivencia y/o recuperación. Aviso amarillo AEMET por lluvias. Tronzado de eje realizado por bomberos. Retirada de restos vegetales gestionada por parte de la contrata. Se procede al apeo del tocón remanente.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 11 de noviembre de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP670/26) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia

1. **FECHA:** 10/11/2026
2. **SITUACIÓN:** Avda Pablo Iglesias **DISTRITO:** San Pablo – Santa Justa
3. **ESPECIE:** *Koelreuteria paniculata* **Nº ID:** 11069
4. **P.C. (cm):** 62 **ALTURA (m):** 5.5 **ALCORQUE (m):** individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Alineación de ejemplares de la misma especie en el viario, paralelos a la calzada.
6. **LESIONES GRAVES:** Rotura del eje principal, con colapso completo de la copa. Tras la incidencia, el ejemplar pierde su estructura, así como sus posibilidades y expectativas de recuperación y/o supervivencia.
7. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar afectado por pudrición interna, por probable infección tras histórico de podas mal ejecutadas y debilidades intrínsecas de la resistencia de la madera. Se aprecia pandeo del fuste, con cancro longitudinal recorriendo el tronco.
8. **OBSERVACIONES:** Antecedentes de fallos similares en ejemplares de la misma especie en la alineación.

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: KPA 11063

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Imagen: KPA 11063

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

10. PLANO SITUACIÓN:



Imagen: KPA 11063