

Anejo nº 3.
Inventario Urbano

1.	Introducción	1
2.	Mobiliario urbano.....	1
3.	Edificaciones.....	1

1. Introducción

El presente anejo contiene el inventario del mobiliario urbano, así como de las edificaciones afectadas en la zona de actuación de la implantación del Metro Ligero, en el nuevo tramo San Bernardo – Santa Justa.

2. Mobiliario urbano

Se considera mobiliario urbano el conjunto de elementos que se incorporan a la vía pública con objeto de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio al vecindario.

En este sentido, se considera mobiliario urbano: elementos para sentarse, papeleras, quioscos, contenedores, estacionamientos para bicicletas, fuentes, soportes para publicidad, etc. Quedando detallado el mobiliario urbano existente en el tramo de actuación San Bernardo – Santa Justa del presente Proyecto de Construcción del Metro Ligero.

3. Edificaciones

El Ámbito de Actuación de la implantación de la Plataforma Tranviaria abarca las siguientes avenidas: Ramón y Cajal, San Francisco Javier, Luís de Morales y Kansas City. A continuación, se detallan los datos de la edificación existente en dichas avenidas por las que transcurre el tranvía objeto del presente Proyecto Constructivo.

Mobiliario urbano

DIRECCIÓN	P.K.	FICHA	TIPO DE ELEMENTO	AFECCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE
Av. Ramón y Cajal, 2	0+021	1	Mupi	Posible	JCDecaux
Av. Ramón y Cajal, 2	0+025	2	Estación de bicicleta pública	Posible	Sevici - JCDecaux
Av. Ramón y Cajal, 2	0+040	3	Mupi	Posible	JCDecaux
Av. Ramón y Cajal, 2	0+050	4	Teléfono público	Posible	Telefónica
Av. Ramón y Cajal, 2	0+050	5	Contenedores	Posible	Lipassam
Av. Ramón y Cajal, 1	0+060	6	Quiosco de prensa	Posible	0
Av. Ramón y Cajal, 1	0+070	7	Aparcabicis	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Av. Ramón y Cajal, 1	0+100	8	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Av. Ramón y Cajal, 1	0+100	9	Aparcabicis	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Av. Ramón y Cajal, 2	0+100	10	Marquesina de parada de bus	Directa	TUSSAM
Av. Ramón y Cajal, 2	0+110	11	Punto información de tiempos en parada	Directa	TUSSAM
Av. Ramón y Cajal, 1	0+115	12	Marquesina de parada de bus	Directa	TUSSAM
Av. Ramón y Cajal, 1	0+115	13	Mupi	Posible	JCDecaux
Av. Ramón y Cajal, 4	0+130	14	Marquesina de parada de bus	Directa	TUSSAM
Av. Ramón y Cajal, 1	0+135	15	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. Ramón y Cajal, 6	0+145	16	Señalización informativa urbana	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Av. Ramón y Cajal, 6	0+178	17	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. Ramón y Cajal, 6	0+181	18	Mupi	Directa	JCDecaux
Av. Ramón y Cajal, 6	0+183	19	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. Ramón y Cajal - Av. S. Fco Jav. 24	0+225	20	Teléfono público	Directa	Telefónica
Av. Ramón y Cajal, 6	0+210	21	Mupi	Posible	JCDecaux
Av. San Francisco Javier 24	0+235	22	Aparcabicis	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+250	23	Mupi	Directa	JCDecaux
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+250	24	Rótulo nomenclátor	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+233	25	Estación de bicicleta pública	Directa	Sevici - JCDecaux
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+235	26	Señalización informativa urbana	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+260	27	Contenedores	Posible	Lipassam
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+235	28	Mupi	Directa	JCDecaux
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5	0+270	29	Señalización informativa urbana	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Francisco Javier 24	0+320	30	Contenedores	Posible	Lipassam
Av. San Fco. Javier 22	0+330	31	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Av. San Francisco Javier 23	0+320	32	Aparcabicis	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Av. San Francisco Javier 23	0+330	33	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier 23	0+330	34	Punto de recarga de vehículos eléctricos	Posible	movele
Av. San Fco. Javier 21	0+335	35	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Av. San Fco. Javier 19	0+350	36	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Fco. Javier 22	0+360	37	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Fco. Javier 22	0+380	38	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Fco. Javier 15	0+420	39	Buzón de apoyo (verde)	Posible	Correos
Av. San Fco. Javier 15	0+420	40	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Fco. Javier 20	0+445	41	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Fco. Javier 20	0+475	42	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Fco. Javier 13	0+475	43	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Fco. Javier 13	0+475	44	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Fco. Javier 13	0+480	45	Bancos	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Av. San Fco. Javier - C/Sta. Joaquina V.	0+510	46	Bancos	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Av. S. Fco. Javier 20 - C/Camilo J. Cela	0+500	47	Contenedor	Directa	Lipasam
Av. S. Fco. Javier 20 - C/Camilo J. Cela	0+505	48	Rótulo nomenclátor	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Av. S. Fco. Javier 20 - C/Camilo J. Cela	0+515	49	Estación de bicicleta pública	Directa	Sevici - JCDecaux
Camilo José Cela 9	0+535	50	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Fco. Javier 9 - Sta. Joaquina V.	0+550	51	Quiosco de prensa	Directa	0


DIRECCIÓN	P.K.	FICHA	TIPO DE ELEMENTO	AFECCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE
Av. San Fco. Javier 9 - Sta. Joaquina V.	0+550	52	Buzón postal público (amarillo)	Directa	Correos
Av. San Francisco Javier 9	0+560	53	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Francisco Javier 9	0+590	54	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Av. San Francisco Javier 18	0+590	55	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Av. San Fco. Javier 9	0+610	56	Quiosco de cupones y sorteos	Posible	ONCE
Av. San Fco. Javier 9	0+630	57	Fuente de agua potable	Posible	EMASESA
Av. San Francisco Javier 18	0+620	58	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier 18	0+620	59	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 9	0+640	60	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 9	0+650	61	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier, 9	0+650	62	Contenedor de ropa y calzado usado	Posible	Lipasam, UTE Sevilla Textil
Av. San Francisco Javier, 14	0+680	63	Contenedor de ropa y calzado usado	Posible	Lipasam, UTE Sevilla Textil
Av. San Francisco Javier, 7	0+685	64	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 4	0+700	65	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier, 2	0+715	66	Contenedores	Posible	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 2	0+730	67	Buzón de apoyo postal (verde)	Posible	Correos
Av. San Francisco Javier , 7	0+715	68	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier, 3	0+750	69	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 2	0+785	70	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier 1	0+795	71	Parquímetro	Posible	AUSSA
Av. San Francisco Javier, 1	0+825	72	Mupi	Directa	JCDecaux
Av. San Francisco Javier	0+810	73	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Francisco Javier	0+840	74	Rótulo del nomenclator	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Av. San Francisco Javier , 1	0+847	75	Contenedores	Directa	Lipasam
Av. San Francisco Javier, 2	0+847	76	Mupi con termómetro	Directa	JCDecaux
Av. San Fco. Javier - Eduardo Dato 22	0+865	77	Mupi	Directa	JCDecaux
Av. San Fco. Javier - Eduardo Dato 22	0+865	78	Estación de bicicleta pública	Directa	Sevici - JCDecaux
San Fco. Javier 32 - Eduardo Dato 67	0+878	79	Rótulo del nomenclátor	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Fco. Javier 32 - Eduardo Dato 67	0+878	80	Aparcabicis	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
San Fco. Javier 32 - Eduardo Dato 67	0+878	81	Quisoco de chucherías	Directa	0
Av. San Fco. Javier 1 - Eduardo Dato 24	0+867	82	Buzón postal público (amarillo)	Directa	Correos
Av. San Fco. Javier 1 - Eduardo Dato 24	0+867	83	Mupi	Directa	JCDecaux
Luis de Morales - Eduardo Dato 69	0+900	84	Rótulo del nomenclator	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales - Eduardo Dato 69	0+900	85	Mupi	Posible	JCDecaux
Luis de Morales - Eduardo Dato 69	0+900	86	Fuente de agua potable	Posible	EMASESA
Luis de Morales 32	0+940	87	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales 32	0+950	88	Señalización informativa urbana	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales	0+930	89	Banco	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 30	0+960	90	Contenedor de ropa y calzado usado	Posible	Lipasam, UTE Sevilla Textil
Luis de Morales 30	0+965	91	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales 30	0+975	92	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Luis de Morales 28	0+980	93	Contenedores	Directa	Lipasam
Luis de Morales 28	1+000	94	Teléfono público	Posible	Telefónica
Luis de Morales 3	0+960	95	Mupi	Posible	JCDecaux
Luis de Morales 3	0+980	96	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Luis de Morales 3	0+990	97	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Luis de Morales 3	1+010	98	Aparcabicis	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 3	1+020	99	Banco	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 26	1+030	100	Contenedores	Directa	Lipasam
Luis de Morales 24	1+055	101	Parquímetro	Posible	AUSSA
Luis de Morales 3	1+050	102	Mupi	Posible	JCDecaux

DIRECCIÓN	P.K.	FICHA	TIPO DE ELEMENTO	AFECCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE
Luis de Morales 3	1+055	103	Aparcabicis	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 3	1+060	104	Banco	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 3	1+080	105	Estación de bicicleta pública	Posible	Sevici - JCDecaux
Luis de Morales 3	1+080	106	Mupi	Posible	JCDecaux
Luis de Morales 24	1+090	107	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales 22	1+100	108	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales 3	1+125	109	Quiosco de prensa	Posible	0
Luis de Morales 20	1+135	110	Contenedores	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 20	1+135	111	Contenedores	Directa	Lipasam
Luis de Morales 16	1+170	112	Contenedores	Directa	Lipasam
Luis de Morales 16	1+180	113	Marquesina de parada de bus	Directa	TUSSAM
Luis de Morales, 1	1+170	114	Quiosco de chucherías	Posible	0
Luis de Morales, 1	1+190	115	Quiosco de chucherías	Posible	0
Luis de Morales, 12	1+208	116	Teléfono público	Posible	Telefónica
Luis de Morales, 12	1+218	117	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales, 12	1+218	118	Señalización informativa urbana	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales, 1	1+230	119	Banco	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales, 1	1+230	120	Contenedores	Posible	Lipasam
Luis de Morales, 1	1+250	121	Señalización ocupación parking	Posible	El Corte Inglés
Luis de Morales, 1	1+265	122	Señalización informativa urbana	Posible	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales, 2	1+260	123	Señalización ocupación parking	Posible	Hotel Meliá Lebreros
Luis de Morales	1+290	124	Marquesina de parada de bus	Posible	TUSSAM
Luis de Morales, 2	1+310	125	Conjunto de mástiles	Posible	Hotel Meliá Lebreros
Luis de Morales	1+336	126	Mupi con termómetro	Directa	JCDecaux
Luis de Morales - Luis Montoto 122	1+360	127	Señalización "Ruta de Washington Irving"	Directa	Turismo de Andalucía
Luis de Morales 2 - Luis Montoto	1+360	128	Rótulo del nomenclátor	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 2 - Luis Montoto	1+360	129	Señalización peatonal	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 2 - Luis Montoto	1+390	130	Señalización informativa urbana	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Luis de Morales 2 - Luis Montoto	1+390	131	Señalización peatonal	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Kansas City 2 - Luis Montoto 101	1+400	132	Fuente	Posible	Ayuntamiento? Vecinos?
Kansas City 2 - Luis Montoto 101	1+415	133	Contenedores	Posible	Lipasam
Kansas City 1 - Luis Montoto 99	1+400	134	Contenedor de ropa y calzado usado	Posible	Lipasam, UTE Sevilla Textil
Kansas City 1 - Luis Montoto 99	1+405	135	Rótulo del nomenclátor	Directa	Ayuntamiento de Sevilla
Kansas City 1 - Luis Montoto 99	1+395	136	Señalización informativa urbana	Directa	Ayuntamiento de Sevilla

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	01	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 2		0+021				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida, junto al inicio de C/Avión Cuatro Vientos				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	02	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO						
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 2		0+025				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida, junto al inicio de C/Avión Cuatro Vientos				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Estación de bicicleta pública						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Estación	Nº Anclajes				
Sevici - JCDecaux	124	20				
OBSERVACIONES						
CROQUIS						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	04	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección	P.K. aproximado					
Av. Ramón y Cajal, 2	0+050					
Ubicación	Situado en la acera sur de la avenida					
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación					
Teléfono público						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable						
Telefónica						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	05	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 2		0+050				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipassam	4	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						
						

	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	06	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		

DATOS DEL ELEMENTO	
Dirección	P.K. aproximado
Av. Ramón y Cajal, 1	0+060
Ubicación	
Situado en la acera norte de la avenida	
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación
Quiosco de prensa	
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO	
Afección	
Posible	
Reposición	
Empresa responsable	
OBSERVACIONES	

CROQUIS




FOTOGRAFIA




ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	07	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 1		0+070				
Ubicación		Situado en la acera norte de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabicis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	8	U				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	08	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección	P.K. aproximado					
Av. Ramón y Cajal, 1	0+100					
Ubicación	Situado en la acera norte de la avenida					
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación					
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	195					
OBSERVACIONES						
Líneas 25, 26, 38A, 52.						
			FOTOGRAFIA			


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	09	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 1		0+100				
Ubicación		Situado en la acera norte de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabicis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	10	Arco				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	10	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 2		0+100				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO			FOTOGRAFIA			
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	186					
OBSERVACIONES						
Líneas 52, B4, C2.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	11	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 2		0+110				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Punto información de tiempos en parada						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	186					
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	12	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO						
Dirección		P.K. aproximado		CROQUIS 		
Av. Ramón y Cajal, 1		0+115				
Ubicación		Situado en la acera norte de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Codigo parada					
TUSSAM	927					
OBSERVACIONES						
Líneas 22,28, B4, C1, nocturna A7.						
FOTOGRAFIA 						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	14	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección	P.K. aproximado					
Av. Ramón y Cajal, 4	0+130					
Ubicación	Situado en la acera sur de la avenida					
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación					
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	928					
OBSERVACIONES						
Líneas 22, 25, 26, 28, 38A, nocturna A5.						
			FOTOGRAFIA			
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	15	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección	P.K. aproximado					
Av. Ramón y Cajal, 1	0+135					
Ubicación	Situado en la acera norte de la avenida					
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación					
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	5	Residuos orgánicos (2), plástico (1), vidrio (1), papel (1).				
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	16	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 6		0+145				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	4	Indicaciones generales				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	17	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 6		0+178				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	18	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 6		0+181				
Ubicación		Situado en la acera norte de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Empresa responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	19	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 6		0+183				
Ubicación		Situado en la acera sur de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	20	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal - Av. S. Fco Jav. 24		0+225				
Ubicación		Situado en la acera norte de la avenida Ramón y Cajal				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Teléfono público						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Empresa responsable						
Telefónica						
OBSERVACIONES						
Codigo 41100499U. Un teléfono.						
				FOTOGRAFIA		
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	21	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. Ramón y Cajal, 6		0+210				
Ubicación		Cruce de Ramón y Cajal con Diego Martínez Barrios (esquina suroeste)				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	22	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 24		0+235				
Ubicación		Cruce de Ramón y Cajal con Av. San Francisco Javier (esquina noroeste)				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	4	U				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	23	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5		0+250				
Ubicación		Mediana de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Empresa responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	24	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5		0+250				
Ubicación		Mediana de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo nomenclátor						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable		Leyenda				
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	26	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+235				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO			FOTOGRAFIA			
Afección						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	6	Indicaciones hoteleras				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	27	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5		0+260				
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipassam	1	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	28	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5		0+235				
Ubicación						
Mediana de la avenida						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	29	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 24 con Ramón y Cajal 5		0+270				
Ubicación		Mediana de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	5	Indicaciones generales				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	30	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
San Francisco Javier 24		0+320				
Ubicación		Situado en la acera oeste de la avenida				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipassam	1	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	31	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 22		0+330				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable		Código parada				
TUSSAM		194				
OBSERVACIONES						
Líneas 22, 29, 52, B4, C1, nocturna A7.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	32	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 23		0+320				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabicis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	4	U				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	33	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 23		0+330				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSSA						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	34	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 23		0+330				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Punto de recarga de vehículos eléctricos						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
movele						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	36	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 19		0+350				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio este y calzada principal este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	38	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 22		0+380				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	39	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 15		0+420				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Buzón de apoyo (verde)						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Correos						
OBSERVACIONES			FOTOGRAFIA			

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	40	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 15		0+420				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSSA						
OBSERVACIONES			FOTOGRAFIA			

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	42	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 20		0+475				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	1	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						



ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	43	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 13		0+475				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio este y calzada principal este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						

FOTOGRAFIA


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	44	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 13		0+475				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSSA						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	45	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 13		0+480				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Bancos						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	2	Fundición				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	46	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier - C/Sta. Joaquina V.		0+510				
Ubicación		Esquina sureste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Bancos						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	2	Fundición				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	47	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. S. Fco. Javier 20 - C/Camilo J. Cela		0+500				
Ubicación		Esquina suroeste, mediana entre calzada principal y vía de servicio oeste de SFJ.				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedor						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Lipasam	1	Desconocido				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	48	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+505				
Ubicación		Esquina suroeste, mediana entre calzada principal y vía de servicio oeste de SFJ.				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo nomenclátor						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayunamiento de Sevilla	1	Desconocido				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	50	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Camilo José Cela 9		0+535				
Ubicación						
Acera norte						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
						

	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	51	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		

DATOS DEL ELEMENTO

Dirección	P.K. aproximado
Av. San Fco. Javier 9 - Sta. Joaquina V.	0+550
Ubicación	
Esquina noreste	
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación
Quiosco de prensa	

CROQUIS




FOTOGRAFIA



DATOS DEL ELEMENTO

Dirección	P.K. aproximado
Av. San Fco. Javier 9 - Sta. Joaquina V.	0+550
Ubicación	
Esquina noreste	
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación
Quiosco de prensa	

CROQUIS




FOTOGRAFIA



	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	52	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		


DATOS DEL ELEMENTO	
Dirección	P.K. aproximado
Av. San Fco. Javier 9 - Sta. Joaquina V.	0+550
Ubicación	
Esquina noreste	
Tipo de elemento	Distancia al punto de actuación
Buzón postal público (amarillo)	
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO	
Afección	
Directa	
Reposición	
Entidad responsable	
Correos	
OBSERVACIONES	

CROQUIS




FOTOGRAFIA




ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	53	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 9		0+560				
Ubicación		Mediana entre calzada este y vía de servicio este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	54	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 9		0+590				
Ubicación		Mediana entre calzada este y vía de servicio este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	188					
OBSERVACIONES						
Líneas urbanas 22, 29, 52, B4, C1. Incluye un poste de parada competencia del CTAS (Consortio de Transportes del Área de Sevilla). Línea metropolitana 124 (A Carmona).						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	55	FECHA	ago-18		
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
			Dirección	-				
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS						
Dirección		P.K. aproximado						
Ubicación		0+590						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación						
Marquesina de parada de bus								
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO		FOTOGRAFIA						
Afección							Posible	
Reposición								
Entidad responsable	Código parada							
TUSSAM	193							
OBSERVACIONES								
		Líneas 22, 29, 52, B4, C1, nocturna A7. Incluye un poste de parada competencia del CTAS (Consortio de Transportes del Área de Sevilla). Línea metropolitana 124 (A Carmona).						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	56	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 9		0+610				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Quiosco de cupones y sorteos						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
ONCE						
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	57	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 9		0+630				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Fuente de agua potable						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
EMASESA						
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	58	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 18		0+620				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación	FOTOGRAFIA 			
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSSA						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	59	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 18		0+620				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	1	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	60	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 9		0+640				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio este y calzada principal este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
				FOTOGRAFIA		

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	62	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 9		0+650				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
		Contenedor de ropa y calzado usado				
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Lipasam, UTE Sevilla Textil						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	63	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+680				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedor de ropa y calzado usado						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Lipasam, UTE Sevilla Textil						
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	64	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+685				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio este y calzada este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
				FOTOGRAFIA		

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	65	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección	Av. San Francisco Javier, 4		P.K. aproximado	0+700		
Ubicación	Acera oeste					
Tipo de elemento	Parquímetro		Distancia al punto de actuación			
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección	Posible					
Reposición						
Entidad responsable	AUSSA					
OBSERVACIONES						


FOTOGRAFIA

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	66	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 2		0+715				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	67	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 2		0+730				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Buzón de apoyo postal (verde)						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Correos						
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	69	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 3		0+750				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio este y calzada principal este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	70	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 2		0+785				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO			FOTOGRAFIA			
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSA						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	71	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier 1		0+795				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Parquímetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
AUSSA						
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	72	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+825				
Ubicación		Mediana entre calzadas principales				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	73	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier		0+810				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección			Directa			
Reposición						
Entidad responsable		Nº Contenedores	Tipo			
Lipasam		1	Residuos orgánicos			
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	74	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier		0+840				
Ubicación		Mediana entre vía de servicio oeste y calzada principal oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo del nomenclator						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	75	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier , 1		0+847				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	76	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Francisco Javier, 2		0+847				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi con termómetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	77	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier - Eduardo Dato 22		0+865				
Ubicación						
Esquina suroeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	78	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier - Eduardo Dato 22		0+865				
Ubicación		Esquina suroeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Estación de bicicleta pública						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Estación	Nº Anclajes				
Sevici - JCDecaux	108	15				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	79	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
San Fco. Javier 32 - Eduardo Dato 67		0+878				
Ubicación		Esquina noroeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo del nomenclátor						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	80	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+878				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabicis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección			FOTOGRAFIA			
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	5	U				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	81	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
San Fco. Javier 32 - Eduardo Dato 67		0+878				
Esquina noroeste						
Quisoco de chucherías						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	82	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Av. San Fco. Javier 1 - Eduardo Dato 24		0+867				
Ubicación		Esquina noreste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Buzón postal público (amarillo)						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Correos						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	83	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección			FOTOGRAFIA			
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	84	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales - Eduardo Dato 69		0+900				
Ubicación						
Esquina noreste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo del nomenclator						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	85	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales - Eduardo Dato 69		0+900				
Ubicación		Esquina noreste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA		
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	86	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales - Eduardo Dato 69		0+900				
Ubicación						
Esquina noreste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Fuente de agua potable						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
EMASESA						
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	87	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+940				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Acera oeste						
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	88	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 32		0+950				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	5	Indicaciones generales				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	89	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales		0+930				
Ubicación						
Acera sur						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Banco						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	1	Madera				
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	90	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 30		0+960				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Contenedor de ropa y calzado usado						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Lipasam, UTE Sevilla Textil						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	91	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 30		0+965				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						

FOTOGRAFIA

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	92	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 30		0+975				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable		Código parada				
TUSSAM		757				
OBSERVACIONES						
Líneas C1, EA. Incluye un banco de hormigón protector respecto al carril bici próximo.						
			FOTOGRAFIA			

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	93	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+980				
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	94	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 28		1+000				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Teléfono público						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Telefónica						
OBSERVACIONES						
Codigo 4110820U. Un teléfono activo.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	95	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		0+960				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA		
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	96	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		0+980				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección				FOTOGRAFIA		
Posible						
Reposición						
Entidad responsable		Codigo parada				
TUSSAM		137				
OBSERVACIONES						
Líneas 32, B3. C2, EA.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	97	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		0+990				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
		Marquesina de parada de bus				
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	801					
OBSERVACIONES						
Líneas 28, 29.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	98	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		1+010				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	6	Arco				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	99	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		1+020				
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Banco						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	1	Madera				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	100	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 26		1+030				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
			FOTOGRAFIA			

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	102	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		1+050				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA		
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	103	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		1+055				
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Aparcabicis						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección				FOTOGRAFIA		
Posible						
Reposición						
Entidad responsable		Nº Anclajes				
Ayuntamiento de Sevilla		6				
		Tipo				
		Arco				
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	104	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		1+060				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Banco						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	1	Madera				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	105	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		1+080				
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Estación de bicicleta pública						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Empresa responsable	Nº Estación	Nº Anclajes				
Sevici - JCDecaux	107	30				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	106	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		1+080				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Mupi						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES			FOTOGRAFIA			
Incluye en la parte superior una pantalla display para información del estado de ocupación de las estaciones cercanas de bicicleta pública (Sevici).						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	107	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 24		1+090				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	1	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	108	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 22		1+100				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						




ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	109	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 3		1+125				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Quiosco de prensa						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	110	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 20		1+135				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Anclajes	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	6	U				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	111	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 20		1+135				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	112	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 16		1+170				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	4	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (2)				
OBSERVACIONES						
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	113	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 16		1+180				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Codigo parada					
TUSSAM	159					
OBSERVACIONES						
Líneas 28, 32, C1, EA, nocturna A7. Incluye un banco de hormigón protector respecto al carril bici próximo.						
			FOTOGRAFIA			
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	114	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+170				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Quiosco de chucherías						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	115	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+190				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Quiosco de chucherías						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	116	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 12		1+208				
Ubicación						
Acera oeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación	FOTOGRAFIA 			
Teléfono público						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Telefónica						
OBSERVACIONES						
Solo un teléfono.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	117	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 12		1+218				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	2	Residuos orgánicos				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	118	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 12		1+218				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	1	Indicaciones generales				
118						
OBSERVACIONES						
Señalización instalada recientemente en el marco del nuevo contrato de señalización adjudicado por la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.						
				FOTOGRAFIA		
						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	119	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+230				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Banco						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Cantidad	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	1	Madera				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	120	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+230				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	121	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+250				
Ubicación		Acera este				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Señalización ocupación parking						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
El Corte Inglés						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	122	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 1		1+265				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Módulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	3	Indicaciones generales				
OBSERVACIONES						
Señalización instalada recientemente en el marco del nuevo contrato de señalización adjudicado por la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.						
FOTOGRAFIA						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	123	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 2		1+260				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización ocupación parking						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección		FOTOGRAFIA 				
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Hotel Meliã Lebreros						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	124	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales		1+290				
Ubicación						
Acera este						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Marquesina de parada de bus						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Código parada					
TUSSAM	752					
OBSERVACIONES			FOTOGRAFIA			
Líneas 28, 32, C2, EA. Parada de módulo doble.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	125	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales, 2		1+310				
Ubicación		Acera oeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Conjunto de mástiles						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable						
Hotel Meliá Lebreros						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	126	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales		1+336				
Ubicación		Isleta de distribución de tráfico entre sentidos opuestos				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA		
Mupi con termómetro						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
JCDecaux						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	129	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 2 - Luis Montoto		1+360				
Ubicación						
Esquina suroeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Señalización peatonal						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						
Señalización referente al "Centro Comercial Abierto Luis Montoto". Estado deteriorado por la colocación sistemática de anuncios adhesivos por parte de particulares.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	130	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 2 - Luis Montoto		1+390				
Ubicación						
Esquina suroeste						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	4	Indicaciones generales				
OBSERVACIONES						
Señalización instalada recientemente en el marco del nuevo contrato de señalización adjudicado por la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.						
				FOTOGRAFIA		
						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	131	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Luis de Morales 2 - Luis Montoto		1+390				
Ubicación		Esquina suroeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación	FOTOGRAFIA			
Señalización peatonal						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						
Señalización referente al "Centro Comercial Abierto Luis Montoto"						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	132	FECHA	ago-18					
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA							
			Dirección	-							
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS									
Dirección		P.K. aproximado									
Kansas City 2 - Luis Montoto 101		1+400									
Ubicación											
Esquina noreste											
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA							
Fuente											
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO											
Afección											
Posible											
Reposición											
Entidad responsable											
Ayuntamiento? Vecinos?											
OBSERVACIONES											

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	133	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Kansas City 2 - Luis Montoto 101		1+415				
Ubicación		Esquina noreste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación		FOTOGRAFIA 		
Contenedores						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Posible						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Contenedores	Tipo				
Lipasam	3	Residuos plásticos (1), vidrio (1), papel (1)				
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	134	FECHA	ago-18		
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
			Dirección	-				
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS						
Dirección		P.K. aproximado						
Ubicación		1+400						
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO								
Afección		FOTOGRAFIA						
Reposición								
Entidad responsable								
Lipasam, UTE Sevilla Textil								
OBSERVACIONES								


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	135	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO		CROQUIS				
Dirección		P.K. aproximado				
Kansas City 1 - Luis Montoto 99		1+405				
Ubicación		Esquina noroeste				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Rótulo del nomenclátor						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO						
Afección						
Directa						
Reposición						
Entidad responsable						
Ayuntamiento de Sevilla						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO		FICHA Nº	136	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección	-		
DATOS DEL ELEMENTO			CROQUIS			
Dirección		P.K. aproximado				
Ubicación		1+395				
Tipo de elemento		Distancia al punto de actuación				
Señalización informativa urbana						
CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO			FOTOGRAFIA			
Afección						
Reposición						
Entidad responsable	Nº Modulos	Tipo				
Ayuntamiento de Sevilla	6	Indicaciones hoteleras				
OBSERVACIONES						


Edificaciones



VÍA	FICHA	PLANTAS	SÓTANOS	OBSERVACIONES
Avenida Ramón y Cajal, 1	1	4+BAJO	1	Varias edificaciones conectadas entre sí.
Avenida Ramón y Cajal, 2-4	2	8+BAJO	1	
Avenida Ramón y Cajal, 6	3	11+BAJO	1	
Avenida San Francisco Javier, 24	4	10+BAJO	1	Conocido como Edificio Sevilla 1. Es el inmueble más cercano al tramo subterráneo del trazado.
Avenida Ramón y Cajal, 5	5	8+BAJO	1	
Avenida San Francisco Javier, 23	6	5+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 21	7	5+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 19	8	5+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 22	9	5+BAJO	1	
Avenida San Francisco Javier, 15	10	5+BAJO	1	Conocido como Edificio Capitolio o Edificio Insur Capitolio.
Avenida San Francisco Javier, 20	11	6+BAJO	1	Oficinas de Catalana Occidente
Avenida San Francisco Javier, 9	12	12+BAJO	2	Conocido como Edificio Sevilla II.
Avenida San Francisco Javier, 18	13	10+BAJO	1	
Avenida San Francisco Javier, 16	14	0+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 14	15	10+BAJO	1	
Calle Costa de la Luz, 1-11	16	09+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 4	17	0+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 7	18	6+BAJO	0	
Calle Aznalcázar, 2	19	6+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 2	20	10+BAJO	1	
Avenida San Francisco Javier, 3	21	6+BAJO	0	
Av. Eduardo Dato, 22B	22	9+BAJO	0	
Avenida San Francisco Javier, 1 - Eduardo Dato 24 - Manuel Casana 1 - Echegay 2	23	6+BAJO	0	
Av. Eduardo Dato, 22A	24	8+BAJO	1	
Av. Eduardo Dato, 69-71	25	8+BAJO	3	Conocido como Edificio Galia Nervión.
Av. Eduardo Dato, 67	26	4+BAJO	0	
Calle Luis de Morales, ,32	27	5+ BAJO	1	Conocido como Edificio Forum.
Calle Luis de Morales, 22-30	28	12+ BAJO	1	Conocido como Edificio Estadio.
Calle Luis de Morales, 3	29	3+BAJO	3	Centro Comercial Nervión Plaza.
Calle Luis de Morales, 20-14, Calle Martínez de Medina, 3	30	7+BAJO	1	
Calle Luis de Morales, 12	31	4+BAJO	1	
Calle Luis de Morales, 1	32	9+BAJO	1	
Calle Luis de Morales, 2	33	13+BAJO	1	Hotel Meliã Lebreros.
Calle Luis Montoto, 122	34	6+BAJO	4	Centro de El Corte Inglés - Nervión.
Calle Luis Montoto, 99	35	5+BAJO	0	
Av. Kansas City, 1	36	5+BAJO	0	
Av. Kansas City, 2-8	37	6+BAJO	1	
Av. Kansas City, 10-18	38	11+BAJO	1	
Av. Kansas City, 26	39	11+BAJO	0	
Calle Cefiro, 20	40	10+BAJO	0	
Av. Kansas City, 7	41	08+BAJO	3	Hotel Ayre Sevilla, antiguo Hotel Occidental.
Av. Kansas City, 32	42	03+BAJO	3	Centro Comercial El Mirador.
Av. Kansas City, 32	43	08+BAJO	3	Edificio Aniversario.
José Laguillo s/n	44	-	-	Estación de Sevilla Santa Justa - ADIF.


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	01	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida Ramón y Cajal, 1							
Ubicación							
Situado en la acera norte de la avenida.							
Uso de la edificación							
Universitario		Antigüedad	1977				
Nº plantas		Plantas subterráneas	1				
4+BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bo					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
16.315 m2							
OBSERVACIONES							
Varias edificaciones conectadas entre sí.							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	02	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Avenida Ramón y Cajal, 2-4						
Ubicación						
Situado en la acera sur de la avenida.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (en planta calle)		1971				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
8+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
2.611 m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	03	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida Ramón y Cajal, 6							
Ubicación							
Situado en la acera sur de la avenida.							
Uso de la edificación							
Residencial		Antigüedad	1982				
Nº plantas		Plantas subterráneas	1				
11+BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
1.620m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	04	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Avenida San Francisco Javier, 24						
Situado en la acera oeste de la avenida, con fachada también a Ramón y Cajal.						
Situado en la acera oeste de la avenida, con fachada también a Ramón y Cajal.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Oficinas		1972				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
10+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
4.296m2						
OBSERVACIONES						
Conocido como Edificio Sevilla 1. Es el inmueble más cercano al tramo subterráneo del trazado.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	05	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida Ramón y Cajal, 5							
Ubicación							
Situado en la acera norte de la avenida, con fachada también a San Francisco Javier.							
Uso de la edificación		Antigüedad					
Residencial y comercial (en planta calle)		1978					
Nº plantas		Plantas subterráneas					
8+BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
1.620m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	06	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida, con fachada también a la calle Espinosa y Cárcel.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Residencial y oficinas.	1988					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
5+BAJO	0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
465m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	07	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Ubicación							
Avenida San Francisco Javier, 21							
Situado en la acera este de la avenida.							
Situado en la acera este de la avenida.							
Uso de la edificación		Antigüedad					
Oficinas y comercial		1988					
Nº plantas		Plantas subterráneas					
5+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
333m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	08	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida, con fachada a la calle Carlos de Cepeda						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Oficinas y residencial	1988					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
5+BAJO	0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
529m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	09	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Avenida San Francisco Javier, 22						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Oficinas y residencial		1985				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
5+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
2.948m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	10	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Avenida San Francisco Javier, 15						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida.						
Uso de la edificación						
Oficinas y comercial (en planta calle)		Antigüedad	1988			
Nº plantas		Plantas subterráneas	1			
5+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
1.217m2						
OBSERVACIONES						
Conocido como Edificio Capitolio o Edificio Insur Capitolio.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	11	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Avenida San Francisco Javier, 20						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Oficinas		1991				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
6+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
6.255m2						
OBSERVACIONES						
Oficinas de Catalana Occidente						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	12	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Avenida San Francisco Javier, 9						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida, con fachada también a la calle Santa Joaquina de Vedruna.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Comercial		1978				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
12+BAJO		2				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
7.936m2						
OBSERVACIONES						
Conocido como Edificio Sevilla II.						



ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	13	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Avenida San Francisco Javier, 18						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial		1985				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
10+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
600m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	14	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Dirección						
Avenida San Francisco Javier, 16						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Comercial		1987				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
0+BAJO		0				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
438m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	15	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Ubicación							
Situado en la acera oeste de la avenida.							
Uso de la edificación							
Residencial		Antigüedad	1985				
Nº plantas		Plantas subterráneas	1				
10+BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
594m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	16	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Calle Costa de la Luz, 1-11							
Ubicación							
Situado en la acera este de la avenida San Francisco Javier.							
Uso de la edificación							
Residencial y comercial (en planta baja)		Antigüedad	1974				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
09+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
1.644m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	17	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida San Francisco Javier, 4							
Ubicación							
Situado en la acera oeste de la avenida.							
Uso de la edificación		Antigüedad					
Comercial		1986					
Nº plantas		Plantas subterráneas					
0+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
361m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	18	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida San Francisco Javier, 7							
Ubicación							
Situado en la acera este de la avenida.							
Uso de la edificación							
Residencial y comercial (en planta baja)		Antigüedad	1954				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
6+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
207m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	19	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Aznalcázar, 2						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida San Francisco Javier.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (en planta baja)		1954				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
6+BAJO		0				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
215m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	20	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Residencial	1985					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
10+BAJO	1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
596m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	21	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida San Francisco Javier, 3							
Ubicación							
Situado en la acera este de la avenida San Francisco Javier.							
Uso de la edificación							
Residencial y comercial (en planta baja)		Antigüedad	1954				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
6+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
208m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	22	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Dirección						
Av. Eduardo Dato, 22B						
Ubicación			Situado en la acera oeste de la avenida de San Francisco Javier.			
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial		1967				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
9+BAJO		0				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
657m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	23	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Avenida San Francisco Javier, 1 - Eduardo Dato 24 - Manuel Casana 1 - Echegay 2							
Ubicación							
Situado en la acera este de la avenida San Francisco Javier.							
Uso de la edificación							
Residencial y comercial (en planta baja)		Antigüedad	1956-65				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
6+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
2042m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	24	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Dirección						
Ubicación						
Uso de la edificación			Dirección			
Residencial y comercial (en planta baja)			Ubicación			
Nº plantas			Uso de la edificación			
8+BAJO			Residencial y comercial (en planta baja)			
Antigüedad			Nº plantas			
1969			8+BAJO			
Plantas subterráneas			Antigüedad			
1			1969			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación						
Conservación. Estado.						
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela						
2.313m2						
Altura						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	25	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Av. Eduardo Dato, 69-71						
Uso de la edificación						
Situado en la acera este de la calle Luis de Morales						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Oficinas, hotelero y comercial (en p. baja)		2001				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
8+BAJO		3				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
5.675m2						
OBSERVACIONES						
Conocido como Edificio Galia Nervión.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	26	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Dirección						
Av. Eduardo Dato, 67						
Ubicación			Situado en la acera este de la calle Luis de Morales			
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (en planta baja)		1964				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
4+BAJO		0				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
139m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	27	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Luis de Morales, ,32						
Ubicación						
Situado en la acera este de la calle. Con fachada a calle Luis Belmonte.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Oficinas y comercial (en planta baja)		1986				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
5+ BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
3.904m2						
OBSERVACIONES						
Conocido como Edificio Forum.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	28	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Ubicación							
Calle Luis de Morales, 22-30							
Situado en la acera este de la calle.							
Uso de la edificación							
Residencial y comercial (en planta baja)		Antigüedad	1975-80				
Nº plantas		Plantas subterráneas	1				
12+ BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
3716m2							
OBSERVACIONES							
Conocido como Edificio Estadio.							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	29	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligerero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Calle Luis de Morales, 3						
Situado en la acera este de la calle.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Comercial		1975-80				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
3+BAJO		3				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
16.853m2						
OBSERVACIONES						
Centro Comercial Nervión Plaza.						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	30	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Calle Luis de Morales, 20-14, Calle Martínez de Medina, 3							
Ubicación							
Situado en la acera oeste de la calle.							
Uso de la edificación							
Residencial, oficinas y comercial (p baja)		Antigüedad	1988				
Nº plantas		Plantas subterráneas	1				
7+BAJO		1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
		Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
2.505m2							
OBSERVACIONES							


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	31	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN		CROQUIS				
Dirección						
Calle Luis de Morales, 12						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la calle, con fachada a calle Fray Pedro de Zúñiga						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Residencial y comercial (planta baja)	1993					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
4+BAJO	1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		FOTOGRAFÍA				
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
	Bueno					
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
1.317m2						
OBSERVACIONES						


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	32	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Luis de Morales, 1						
Ubicación						
Situado en la acera este de la calle, con fachada a calles Luis Arenas Ladislao y Rico Cejudo						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (planta baja)		1984				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
9+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
1.832m2						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	33	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Luis de Morales, 2						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la calle-						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Hotelero		1980				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
13+BAJO		1				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
8.452m2						
OBSERVACIONES						
Hotel Meliá Lebreros.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	34	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Luis Montoto, 122						
Ubicación						
Situado en la acera este de la calle Luis de Morales.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Comercial	1985					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
6+BAJO	4					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
9,314m2						
OBSERVACIONES						
Centro de El Corte Inglés - Nervión.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	35	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Calle Luis Montoto, 99						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la Av. Kansas City						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (planta baja)		1970				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
5+BAJO		0				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
221m2						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	36	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Residencial y comercial (planta baja)	1970					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
5+BAJO	0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
216m2						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	37	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Av. Kansas City, 2-8						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Residencial y comercial (planta baja)	1958					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
6+BAJO	1					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
972m2						
OBSERVACIONES						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	38	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			

DATOS DE LA EDIFICACIÓN

Dirección

Av. Kansas City, 10-18

Ubicación

Situado en la acera este de la avenida.

Uso de la edificación

Residencial y comercial (planta baja)

Antigüedad

1972


Nº plantas

11+BAJO

Plantas subterráneas

1

CROQUIS



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura

Tipo de cimentación

Conservación. Estado.

Bueno

Dimensiones en planta de la parcela


Altura


1.335m2


FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES


ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	39	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Av. Kansas City, 26							
Ubicación							
Situado en la acera este de la avenida.							
Uso de la edificación							
Residencial		Antigüedad	1984				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
11+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
649m2							
OBSERVACIONES							

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	40	FECHA	ago-18	
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
			Dirección				
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS				
Dirección							
Calle Cefiro, 20							
Ubicación							
Situado en la acera oeste de la avenida Kansas City.							
Uso de la edificación							
Residencial		Antigüedad	1969				
Nº plantas		Plantas subterráneas	0				
10+BAJO		0					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA				
Estructura							
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.					
Bueno							
Dimensiones en planta de la parcela		Altura					
206m2							
OBSERVACIONES							

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	41	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligeró en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Av. Kansas City, 7						
Ubicación						
Situado en la acera oeste de la avenida Kansas City.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Hotelero, oficial, comercial (p. baja)	1992					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
08+BAJO	3					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
206m2						
OBSERVACIONES						
Hotel Ayre Sevilla, antiguo Hotel Occidental.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	42	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligerero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Av. Kansas City, 32						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida Kansas City.						
Uso de la edificación	Antigüedad					
Comercial	1995					
Nº plantas	Plantas subterráneas					
03+BAJO	3					
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación	Conservación. Estado.					
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela	Altura					
2.871m2						
OBSERVACIONES						
Centro Comercial El Mirador.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	43	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
Situado en la acera este de la avenida Kansas City, junto a la glorieta Diputado Manuel Barrios.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Residencial y comercial (en planta baja)		1995				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
08+BAJO		3				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
		Bueno				
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
1.081m2						
OBSERVACIONES						
Edificio Aniversario.						

ayesa Engineering. Information. Imagination.	INVENTARIO DE EDIFICIOS		FICHA Nº	44	FECHA	ago-18
	PROYECTO:	Proyecto de Construcción del Metro Ligero en Superficie el Centro de Sevilla: Tramo San Bernardo - Centro Nervión	CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
			Dirección			
DATOS DE LA EDIFICACIÓN			CROQUIS			
Dirección						
Ubicación						
José Laguillo s/n						
Situado en la acera este de la calle.						
Situado en la acera este de la calle.						
Uso de la edificación		Antigüedad				
Transportes		1992				
Nº plantas		Plantas subterráneas				
-		-				
-		-				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS			FOTOGRAFÍA			
Estructura						
Tipo de cimentación		Conservación. Estado.				
Bueno						
Dimensiones en planta de la parcela		Altura				
1.081m2						
OBSERVACIONES						
Estación de Sevilla Santa Justa - ADIF.						